

F、R、S、K系列减速机



减速机电动机选型手册

微型交流减速马达 | 小型交流减速马达 | 蜗轮蜗杆减速器
行星减速机 | 十字转向器

恒阳传动


动力无极限 传动更精彩 Power no limit
drive even better目录
Contents

目录 CONTENTS

009	▶ 性能特点 / Performance characteristics
009	▶ 工作场所条件 / Workplace conditions
010-011	▶ 选型指南 / Selection Guide
012-077	▶ R系列斜齿轮减速机 / R series helical gear reducer
078-110	▶ S系列斜齿轮-蜗轮蜗杆减速机 / S series helical gear-worm gear reducer
111-160	▶ K系列斜齿轮-伞齿轮减速机 / K series helical gear-bevel gear reducer
161-203	▶ F系列平行轴-斜齿轮减速机 / F series parallel shaft-helical gear reducer
204-205	▶ 附件一：电机尺寸表 / Annex I: Motor Size Table
206-207	▶ 附件二：润滑油 / Annex II: Lubricants
208	▶ 附件三：维护 / Annex III: Maintenance
209	▶ 附件四：存放 / Annex IV: Storage
209	▶ 附件五：定货须知 / Annex V: Guidance Notes on Orders
210-211	▶ 附件六：故障诊断 / Annex VI: Fault diagnosis
212-213	▶ 附件七：减速器负载特征表(参考件)


Annex VII: Load Characteristic Table for the speed reducer(Reference)

笔记:



R系列减速机有以下设计方案:


R series gear units are available in the following designs:



R (RF, FX, RXF) ...Y...

电机用户自配或配特殊电机时
需加联接法兰

When equipping the user's motor or the
special one, the flange is required to be
connected




R...Y...

底脚轴伸式安装斜齿轮减速机
Foot-mounted helical gear
units with solid shaft



RF...Y...

法兰轴伸式安装斜齿轮减速机
Flange-mounted helical gear
units with solid shaft



RS...

底脚轴伸式安装, 轴输入的斜齿轮减速机
Foot-mounted, shaft input helical gear
units with solid shaft




RFS...

法兰轴伸式, 轴输入的斜齿轮减速机
Flange-mounted, shaft input helical
gear units with solid shaft



R...R...Y...

底脚轴伸式安装组合型斜齿轮减速机
Foot-mounted combinatorial helical
gear units with solid shaft




RF...R...Y...

法兰轴伸式组合型斜齿轮减速机
Flange-mounted combinatorial
helical gear units with solid shaft




RS...R...

底脚轴伸式安装组合型, 轴输入
的斜齿轮减速机
Foot-mounted combinatorial,
shaft input helical gear units
with solid shaft




RFS...R...

法兰轴伸式组合型, 轴输入
的斜齿轮减速机
Flange-mounted combinatorial,
shaft input helical gear units with
solid shaft




RX...Y...

底脚轴伸式安装单级斜齿轮减速机
Foot-mounted single-stage helical
gear units with solid shaft




RXF...Y...

法兰轴伸式安装单级斜齿轮减速机
Flange-mounted single-stage
helical gear units with solid shaft



RXS...

底脚轴伸式安装, 轴输入的单级
斜齿轮减速机
Foot-mounted, shaft input single
-stage helical gear units with
solid shaft






RXFS...

法兰轴伸式, 轴输入的单级斜齿轮减速机
Flange-mounted, shaft input single
-stage helical gear units with solid
shaft


型号与标记:

Type Designations:

R F 37-Y 0.55-4P-32.40-M1-270°-φ 200 减速机类型 结构形式 规格 电机代号 电机功率、极数 传动比 安装形式 电机接线盒位置 输出法兰外径	R F 37-Y 0.55-4P-32.40-M1-270°-φ 200 Gear units type Structure Size Motor code Motor power, pole Ratio Mounting position Position of the motor thermal box Other diameter of output flange
减速机类型: 斜齿轮硬齿面减速机	Gear units type: rigid tooth flank helical gear units
结构形式: 普通轴伸式(省略) 轴伸法兰式 F 普通轴伸式, 轴输入 S 轴伸法兰式, 轴输入 FS	Structure: Foot-mounted solid shaft output (-) Flange-mounted solid shaft output F Foot-mounted solid shaft output, shaft input S Flange-mounted solid shaft output, shaft input FS
规格: (见选型参数表)	Size: (see selection table)
电机代号: 普通(更新) Y(Y2) 防 爆 B 直 流 Z 制 动 YEJ 多 速 D 变 频 YVP 电磁调速 YCT 冶金起重 R 变频制动 YVPJ 辊 道 G	Motor code: Ordinary(renew) Y(Y2) Flame-proof B Direct current Z Brake YEJ Multi-speed D Variable frequency YVP Electromagnetism speed modulation YCT Hoisting in metallurgy R Variable frequency and brake YVPJ Roller tables G
电机功率、极数: (见选型参数表)	Motor power, pole: (see selection table)
传动比: (见选型参数表)	Ratio: (see selection table)
安装形式: M1、M2、M3、M4、M5、M6、(见第14页)	Mounting position: M1、M2、M3、M4、M5、M6、(see page 14)
电机接线盒位置: 0°、90°、180°、270° (见第13页)	Position of the motor thermal box: 0°、90°、180°、270° (see page 13)
输出法兰外径: (见外型安装尺寸图)底脚安装时省略	Outer diameter of output flange: (See the chart of mouting dimension sheets-overview) It will be omitted when foot mouting.
电机接线盒位置: Position of the motor thermal box:  0°  90°	 180°  270°

安装形式:

Mounting position:



输入功率及许用转矩

Input power rating and permissible torque

规格 Size	17	27	37	47	57	67	77	87	97	107	137	147	167
结构形式 Structure	R						RF						
输入功率 Input power rating (kw)	0.18~0.75	0.18~3	0.18~3	0.18~5.5	0.18~7.5	0.18~7.5	0.18~11	0.55~22	0.55~30	2.2~45	5.5~55	11~90	11~160
传动比 Ratio	3.83~74.84	3.37~135.09	3.33~134.82	3.83~176.88	4.39~186.88	4.29~199.81	5.21~195.24	5.36~246.54	4.49~289.74	5.06~249.16	5.15~222.60	5.00~163.31	10.24~229.71
许用转矩 Permissible torque (N.m)	85	130	200	300	450	600	820	1550	3000	4300	8000	13000	18000

规格 Size	37	57	67	77	87	97	107	127	157
结构形式 Structure	RX				RXF				
输入功率(kw) Input power rating	0.18~1.1	0.18~5.5	0.18~7.5	1.1~11	3~22	5.5~30	7.5~45	7.5~90	11~132
传动比 Ratio	1.62~4.43	1.3~5.5	1.4~6.07	1.42~8.00	1.39~8.65	1.42~8.23	1.44~6.63	1.51~6.2	1.57~6.2
许用转矩(N.m) Permissible torque	20	70	135	215	400	600	830	1110	1680

减速机重量

Gear unit weight

规格 Size	R17	R27	R37	R47	R57	R67	R77	R87	R97	R107	R137	R147	R167
重量(kg) Weight	4	5.5	8.5	10	18	25	36	63	101	153	220	400	700
机型号 Gear unit type	RX37	RX57	RX67	RX77	RX87	RX97	RX107	RX127	RX157				
重量(kg) Weight	5	8	14	23	39	70	100	150	250				

所注重量为平均值, 仅供参考
The weights are mean values, only for reference.

润滑油量表
Lubrication table

规格 Size	润滑油量 (升) Fill quantity in liters					
	M1 ¹⁾	M2 ¹⁾	M3	M4	M5	M6
R17	0.25	0.6	0.35	0.6	0.35	0.35
R27	0.25/0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.4
R37	0.3/1	0.9	1	1.1	0.8	1
R47	0.7/1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5
R57	0.8/1.7	1.9	1.7	2.1	1.7	1.7
R67	1.1/2.3	2.6/3.5	2.8	3.2	1.8	2
R77	1.2/3	3.8/4.3	3.6	4.3	2.5	3.4
R87	2.3/6	6.7/8.4	7.2	7.7	6.3	6.5
R97	4.6/9.8	11.7/14	11.7	13.4	11.3	11.7
R107	6/13.7	16.3	16.9	19.2	13.2	15.9
R137	10/25	28	29.5	31.5	25	25
R147	15.4/40	46.5	48	52	39.5	41
R167	27/70	82	78	88	66	69

规格 Size	润滑油量 (升) Fill quantity in liters					
	M1 ¹⁾	M2 ¹⁾	M3	M4	M5	M6
RF17	0.25	0.6	0.35	0.6	0.35	0.35
RF27	0.25/0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.4
RF37	0.4/1	0.9	1	1.1	0.8	1
RF47	0.7/1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5
RF57	0.8/1.7	1.8	1.7	2	1.7	1.7
RF67	1.2/2.5	2.7/3.6	2.7	3.1	1.9	2.1
RF77	1.2/2.6	3.8/4.1	3.6	4.1	2.7	3
RF87	2.4/6	6.8/7.9	7.1	7.7	6.3	6.4
RF97	5.1/10.2	11.9/14	11.2	14	11.2	11.8
RF107	6.3/14.9	15.9	17	19.2	13.1	15.9
RF137	9.5/25	27	29	32.5	25	25
RF147	16.4/42	47	48	52	42	42
RF167	26/70	82	78	88	65	71

规格 Size	润滑油量 (升) Fill quantity in liters					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
RX37/RXF37	0.45/0.4	0.6	1.1/0.9	1.1/0.9	0.7/0.6	0.7/0.6
RX57/RXF57	0.6/0.5	0.8	1.3/1.1	1.3/1.1	0.9/0.7	0.9/0.7
RX67/RXF67	0.8/0.7	0.8	1.7/1.5	1.9/1.7	1.1/1	1.1/1
RX77/RXF77	1.1/0.9	1.5	2.6/2.4	2.7/2.5	1.6	1.6
RX87/RXF87	1.7/1.6	2.5	4.8/4.9	4.8/4.7	2.9	2.9
RX97/RXF97	2.1	3.4/3.6	7.4/7.1	7	4.8	4.8
RX107/RXF107	3.9/3.1	5.6/5.9	11.6/11.2	11.9/10.5	7.7/7.2	7.7/7.2
RX127/RXF127	5.6/5.9	11.6/11.2	21.9/20.5	22.7/22.2	9.7/9.2	9.7/9.2
RX157/RXF157	11.6/11.2	21.9/20.5	31.3/30.5	32.7/32.2	13.2/12.7	13.2/12.7

注: ¹⁾表示减速机为组合型时低速级所加油量为大值。
Notes: ¹⁾The large gear unit of multi-stage gear units must be filled with the larger oil volume.

说明: 1.轴输入型没有电动机的各项内容。

- 2.无特别说明时Y系列电动机供货按IP54防护等级。
- 3.不注明安装形式时, 按安装形式图(见17-20页)中M1安装形式供货。
- 4.不注明接线盒角度时, 按安装形式图(见17-20页)中0度位置供货。
- 5.有输出法兰时, 不注明法兰大小按安装结构尺寸图(见57-74页)中的小法兰供货。
- 6.对输出旋转方向与输入旋转方向有特殊要求的用户, 请与我公司技术部联系。

Note: 1.The shaft input type does not have all the contents of the motor.

- 2.Motors of Y series are supplied with protection grade of IP54 unless otherwise specified
- 3.The mounting position of M1 as shown in the mounting position example(page 17-20)is the default way when supplying unless otherwise specified.
- 4.0° as shown in the mounting position example(page 17-20) is the default connection box angle when supplying unless otherwise specified.
- 5.if there's an output flange,the small flange as shown in the Physical Dimension Illustration(page 57-74) will be supplied unless otherwise specified.
- 6.Please contact our technical supporting department in case there's any special requirements on the output and input rotatory directions.

安装形式图释义 Explanation of mounting position example



通气孔
Breather valve






油位孔
Oil level plug






放油孔
Oil drain plug

R07-R167安装形式图 R07-R167 Mounting position example






- | | | |
|-------------|--|------------|
| R07,R17,R27 | | M6 |
| R07,R17,R27 | | M5 |
| R07,R17,R27 | | M1, M2, M3 |
| R47,R57 | | M5 |

RF07-RF167安装形式图 RF07-RF167 Mounting position example






- | | | |
|----------------|--|------------|
| RF07,RF17,RF27 | | M6 |
| RF07,RF17,RF27 | | M5 |
| RF07,RF17,RF27 | | M1, M2, M3 |
| RF47,RF57 | | M5 |

RX57-RX107安装形式图 RX57-RX107 Mounting position example



RXF57-RXF107安装形式图 RFX57-RXF107 Mounting position example



输出 转速 Output speed n ₁ [r/min]	输出 转矩 Output torque M ₂ [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F _{ra} [N]	使用 系数 Service factor f _s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
0.12kW						
0.06	14300	21342	58600	0.90		
0.08	12000	18210	64500	1.10	R 147 R77	4
0.09	10300	15923	67300	1.25	RF 147 R77	4
0.10	9440	14075	68600	1.40		
0.11	7630	12344	70700	1.70		
0.12	6780	11143	71500	1.90		
0.14	6020	9743	72200	2.2	R 147 R77	4
0.16	4960	8443	73000	2.6	RF 147 R77	4
0.19	4290	7307	73400	3.0		
0.21	3780	6447	73700	3.4		
0.25	3270	5568	73900	4.0		
0.11	8390	12921	52300	0.95		
0.12	7240	11712	54900	1.10		
0.13	6430	10573	56400	1.25		
0.16	5160	8784	58200	1.55	R 137 R77	4
0.18	4270	7479	59200	1.85	RF 137 R77	4
0.21	4060	6559	59500	1.95		
0.24	3330	5834	60100	2.4		
0.27	3160	5116	60200	2.5		
0.18	4500	7583	28300	0.95		
0.20	3850	6743	31700	1.10		
0.23	3660	5914	32500	1.20	R 107 R77	4
0.27	2950	5168	35100	1.45	RF 107 R77	4
0.31	2600	4435	36000	1.65		
0.35	2310	3896	36400	1.85		
0.45	1880	3039	36900	2.3		
0.35	2670	3918	35900	1.60		
0.41	2240	3343	36500	1.90		
0.45	2030	3034	36700	2.1	R 107 R77	4
0.52	1750	2653	37000	2.5	RF 107 R77	4
0.61	1500	2280	37200	2.9		
0.67	1300	2067	37400	3.3		
0.30	2950	4559	21300	1.00	R 97 R57	4
0.34	2500	4004	24100	1.20	RF 97 R57	4
0.40	2200	3481	25500	1.35		
0.29	3240	4678	3970	0.90		
0.32	2970	4309	21000	1.00		
0.37	2510	3702	24000	1.20		
0.46	2010	3019	26400	1.50	R 97 R57	4
0.52	1750	2668	27300	1.70	RF 97 R57	4
0.61	1440	2245	27700	2.1		
0.68	1280	2016	27900	2.3		
0.80	1160	1733	28100	2.6		
0.45	2020	3065	26300	1.50		
0.51	1790	2722	27100	1.65		
0.60	1510	2311	27600	2.0		
0.66	1360	2078	27800	2.2	R 97 R57	4
0.76	1170	1823	28100	2.6	RF 97 R57	4
0.87	1020	1583	28200	3.0		
0.99	860	1396	28300	3.5		
1.1	740	1228	28400	4.1		
0.48	1740	2873	15500	0.90	R 87 R57	4
0.70	1260	1961	18700	1.25	RF 87 R57	4
0.50	1850	2770	10700	0.85		
0.53	1730	2595	15600	0.90		
0.65	1390	2129	18000	1.10	R 87 R57	4
0.72	1240	1930	18800	1.25	RF 87 R57	4
0.80	1100	1733	19400	1.40		
0.79	1090	1737	19500	1.40		
0.91	960	1524	20000	1.60		
1.1	775	1303	20000	2.0		
1.2	680	1143	20000	2.3	R 87 R57	4
1.6	555	885	20000	2.8	RF 87 R57	4
1.8	485	776	20000	3.2		
2.0	430	685	20000	3.6		
2.3	345	599	20000	4.5		

输出 转速 Output speed n ₁ [r/min]	输出 转矩 Output torque M ₂ [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F _{ra} [N]	使用 系数 Service factor f _s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
0.12kW						
0.97	950	1430	8220	0.85		
1.1	900	1303	9080	0.90	R 77 R37	4
1.2	770	1124	10400	1.05	RF 77 R37	4
1.3	715	1047	10800	1.15		
1.5	615	915	11500	1.35		
0.99	940	1394	8660	0.85		
1.1	785	1218	10200	1.05		
1.3	710	1084	10800	1.15	R 77 R37	4
1.5	635	940	11400	1.30	RF 77 R37	4
1.7	505	821	12000	1.60		
1.9	460	731	12300	1.80		
2.1	440	646	12300	1.85		
2.7	365	520	12600	2.3		
3.1	310	451	12800	2.6	R 77 R37	4
3.3	290	422	12800	2.8	RF 77 R37	4
3.8	245	365	12900	3.3		
1.4	655	956	5950	0.90		
1.5	605	891	7480	1.00		
1.9	490	730	8670	1.25	R 67 R37	4
2.1	425	644	9150	1.40	RF 67 R37	4
2.4	375	571	9490	1.60		
2.8	315	486	9820	1.90		
1.6	565	836	7980	1.05		
1.8	475	750	8790	1.25		
2.1	420	646	9190	1.40	R 67 R37	4
2.4	380	574	9450	1.55	RF 67 R37	4
2.8	330	495	9740	1.80		
3.2	275	438	9990	2.2		
1.8	525	782	5710	0.85		
2.0	440	678	7160	1.05		
2.3	395	604	7330	1.15		
2.6	360	537	7460	1.25	R 57 R37	4
2.9	315	471	7590	1.45	RF 57 R37	4
3.9	235	357	7790	1.95		
4.3	205	319	7840	2.2		
3.8	245	359	7760	1.80		
4.3	225	324	7810	2.0		
4.8	196	290	7860	2.3	R 57 R37	4
5.3	177	262	7890	2.5	RF 57 R37	4
5.6	164	246	7910	2.8		
6.3	144	220	7940	3.1		
2.4	375	572	2500	0.80		
2.7	330	510	5140	0.90		
3.2	275	436	5540	1.10	R 47 R37	4
3.4	255	408	5630	1.15	RF 47 R37	4
4.0	210	344	5810	1.40		
2.8	355	502	3780	0.85		
3.2	300	429	5430	1.00		
3.7	255	372	5640	1.15		
4.0	240	348	5710	1.25	R 47 R37	4
4.6	205	301	5840	1.50	RF 47 R37	4
5.4	169	255	5950	1.75		
6.1	150	228	6000	2.0		
7.1	125	195	6050	2.4		
4.1	220	338	4700	0.90		
4.7	205	296	4910	1.00		
5.3	176	259	5220	1.15	R 37 R17	4
6.1	155	228	5420	1.30	RF 37 R17	4
6.9	134	199	5600	1.50		
8.0	117	172	5720	1.70		
4.2	230	328	4550	0.90		
4.8	197	289	4990	1.00		
5.2	184	265	5130	1.10	R 37 R17	4
6.1	151	226	5470	1.35	RF 37 R17	4
6.8	138	202	5570	1.45		
7.7	120	179	5700	1.65		

输出 转速 Output speed n _s [r/min]	输出 转矩 Output torque M _e [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F _{ra} [N]	使用 系数 Service factor f _s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
0.12kW						
6.0	152	229	4130	0.85		
6.9	132	200	4220	1.00	R	27 R17 4
7.8	116	177	4290	1.10	RF	27 R17 4
8.3	111	166	4310	1.15		
6.1	151	227	4130	0.85		
6.8	138	203	4200	0.95	R	27 R17 4
7.7	121	179	4280	1.10	RF	27 R17 4
8.8	102	156	4350	1.25		
4.6	250	195.24	12900	3.3	R	77 6
5.4	210	166.59	13000	3.9	RF	77 6
6.2	186	145.67	13000	4.4		
4.5	255	199.81	10100	2.4		
4.9	235	184.07	10100	2.6		
5.7	200	158.14	10300	3.0	R	67 6
6.5	175	137.67	10300	3.4	RF	67 6
7.0	164	128.97	10400	3.7		
7.9	145	113.94	10400	4.1		
6.9	166	199.81	10300	3.6	R	67 4
7.5	153	184.07	10400	3.9	RF	67 4
4.8	240	186.89	7780	1.90		
5.2	220	172.17	7820	2.0		
6.1	188	147.92	7870	2.4	R	57 6
7.0	164	128.77	7910	2.7	RF	57 6
7.5	154	120.63	7920	2.9		
8.4	136	106.58	7950	3.3		
9.1	126	98.99	7960	3.6		
7.4	155	186.89	7920	2.9		
8.0	143	172.17	7940	3.2	R	57 4
9.3	123	147.92	7960	3.7	RF	57 4
11	107	128.77	7980	4.2		
5.1	225	176.88	5760	1.35		
5.5	210	162.94	5830	1.45	R	47 6
6.4	178	139.99	5920	1.70	RF	47 6
7.4	155	121.87	5980	1.95		
7.8	147	176.88	6000	2.0		
8.5	135	162.94	6030	2.2		
9.9	116	139.99	6070	2.6		
11	101	121.87	6100	3.0	R	47 4
12	95	114.17	6110	3.2	RF	47 4
14	84	100.86	6120	3.6		
15	78	93.68	6130	3.9		
6.7	172	134.82	5270	1.15		
7.3	157	123.66	5410	1.25		
8.6	134	105.28	5600	1.50	R	37 6
9.9	116	90.77	5730	1.75	RF	37 6
11	108	84.61	5770	1.85		
12	94	73.96	5850	2.1		
10	112	134.82	5750	1.80		
11	103	123.66	5800	1.95		
13	87	105.28	5880	2.3	R	37 4
15	75	90.77	5930	2.7	RF	37 4
16	70	84.61	5950	2.8		
19	61	73.96	5980	3.3		
7.3	158	123.91	4090	0.80		
8.5	134	105.49	4210	0.95	R	27 6
9.9	116	90.96	4300	1.10	RF	27 6
11	108	84.78	4330	1.20		
12	94	74.11	4370	1.40		

输出 转速 Output speed n_1 [r/min]	输出 扭矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用 系数 Service factor f_a	机型号 Model	电机 极数 Pole P
0.18kW						
0.16	8590	8443	69600	1.50	R 147 R77	4
0.18	7430	7307	70900	1.75		4
0.20	6560	6447	71700	2.0		4
0.24	5660	5568	72500	2.3		4
0.27	5120	4926	72900	2.5		4
0.31	4430	4325	73300	2.9		4
0.35	3900	3754	73600	3.3	RF 147 R77	4
0.40	3380	3302	73800	3.8		4
0.15	8930	8784	49900	0.90	R 137 R77	4
0.18	7490	7479	54400	1.05		4
0.20	6880	6559	55600	1.15		4
0.23	5840	5834	57300	1.35	R 137 R77	4
0.26	5370	5116	57900	1.50		4
0.30	4540	4464	58900	1.75		4
0.34	4000	3928	59500	2.0		4
0.28	5260	4709	58100	1.50	R 137 R77	4
0.33	4450	4018	59000	1.80		4
0.38	3850	3514	59600	2.1		4
0.40	3640	3338	59800	2.2		4
0.45	3160	2929	60200	2.5		4
0.30	4510	4435	28300	0.95	R 107 R77	4
0.34	3990	3896	31100	1.10		4
0.43	3190	3039	34300	1.35		4
0.34	4380	3918	29000	1.00	R 107 R77	4
0.39	3700	3343	32400	1.15		4
0.44	3360	3034	33700	1.30		4
0.50	2910	2653	35200	1.50		4
0.58	2500	2280	36200	1.70		4
0.64	2200	2067	36500	1.95		4
0.66	2050	1987	36700	2.1	R 107 R77	4
0.72	1840	1827	36900	2.3		4
0.83	1580	1599	37200	2.7		4
0.94	1410	1400	37300	3.1		4
1.1	1210	1226	37400	3.6		4
0.49	2920	2668	21500	1.05	R 97 R57	4
0.59	2420	2245	24500	1.25		4
0.65	2160	2016	25700	1.40		4
0.76	1920	1733	26700	1.55		4
0.81	1790	1623	27200	1.70		4
0.92	1570	1434	27600	1.90		4
1.1	1300	1207	27900	2.3		4
1.2	1160	1084	28100	2.6		4
1.4	990	934	28200	3.0		4
1.5	920	878	28300	3.2		4
1.8	785	755	28400	3.8		4
0.49	2980	2722	20400	1.00	R 97 R57	4
0.57	2520	2311	24000	1.20		4
0.64	2270	2078	25200	1.30		4
0.76	1850	1733	10800	0.85	R 87 R57	4
0.89	1650	1489	16200	0.95		4
0.95	1540	1395	17000	1.00		4
1.1	1350	1232	18200	1.15		4
1.1	1250	1145	18700	1.25		4
1.3	1120	1037	19300	1.40		4
1.4	1000	931	19800	1.55		4
1.6	850	802	20000	1.85		4
0.76	1850	1737	11200	0.85	R 87 R57	4
0.87	1620	1524	16400	0.95		4
1.0	1350	1303	18200	1.15		4
1.2	1180	1143	19100	1.30		4
1.5	940	885	20000	1.65		4
1.7	830	776	20000	1.90		4
1.5	950	858	8100	0.85	R 77 R37	4
1.7	830	757	9800	1.00		4
2.0	735	671	10700	1.10		4
2.3	620	571	11400	1.35		4

输出 转速 Output speed n_1 [r/min]	输出 扭矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用 系数 Service factor f_a	机型号 Model	电机 极数 Pole P
0.18kW						
1.6	870	821	9480	0.95	R 77 R37	4
1.8	780	731	10300	1.05		4
2.0	720	646	10800	1.15		4
2.4	625	560	11400	1.30		4
2.7	530	488	11900	1.55		4
3.0	470	436	12200	1.75		4
3.5	405	373	12500	2.0		4
4.0	355	327	12600	2.3		4
4.6	320	289	12800	2.6		4
2.3	625	571	7260	0.95	R 67 R37	4
2.7	525	486	7350	1.15		4
2.3	635	574	7140	0.95	R 67 R37	4
2.7	545	495	8160	1.10		4
3.0	465	438	8860	1.30		4
3.4	415	388	9250	1.45		4
3.8	380	344	9470	1.60		4
4.5	310	294	9840	1.95		4
5.1	280	261	9960	2.1	R 57 R37	4
2.9	490	454	6910	0.90		4
3.2	445	410	7130	1.00		4
2.8	520	471	6000	0.85	R 57 R37	4
3.7	390	357	7350	1.15		4
4.1	345	319	7500	1.30		4
4.8	290	273	7650	1.55		4
5.5	255	241	7750	1.75		4
6.1	225	215	7800	2.0	R 57 R37	4
3.7	405	359	7280	1.10		4
4.1	365	324	7430	1.25		4
4.6	325	290	7560	1.40		4
5.0	295	262	7650	1.55		4
5.3	275	246	7700	1.65		4
6.0	240	220	7770	1.85		4
7.0	205	188	7840	2.2		4
8.3	172	159	7900	2.6	R 47 R37	4
4.4	335	301	4780	0.90		4
5.2	285	255	5510	1.05		4
5.8	250	228	5660	1.20		4
6.8	210	195	5810	1.40		4
6.6	220	199	4650	0.90	R 37 R17	4
7.7	192	172	5040	1.05		4
8.8	167	150	5320	1.20		4
5.8	250	226	2090	0.80	R 37 R17	4
6.5	230	202	4560	0.90		4
7.4	200	179	4950	1.10		4
8.5	171	156	5270	1.15		4
9.4	153	141	4120	0.85	R 27 R17	4
11	135	124	4210	0.95		4
12	121	110	4280	1.10		4
14	102	94	4350	1.30		4
9.8	148	135	4150	0.90	R 27 R17	4
11	134	118	4210	0.95		4
13	117	104	4290	1.10		4
15	101	90	4350	1.30		4
4.5	385	195.24	12500	2.1	R 77	6
5.2	330	166.59	12700	2.5		6
6.0	290	145.67	12800	2.8	R 77	6
6.3	275	138.39	12900	3.0		6
7.2	240	121.42	12900	3.4		6
6.8	255	195.24	12900	3.2	R 77	4
7.9	215	166.59	13000	3.8		4
9.1	190	145.67	13000	4.3		4
9.5	180	138.39	13000	4.6		4

输出 转速 Output speed n_1 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用 系数 Service factor f_a	机型号 Model		电机 极数 Pole P
0.18kW							
4.3	395	199.81	9370	1.50	R RF	67	6
4.7	365	184.07	9560	1.65		67	6
5.5	310	158.14	9830	1.90			
6.3	270	137.67	10000	2.2			
6.8	255	128.97	10100	2.3			
7.6	225	113.94	10200	2.7			
8.2	210	105.83	10200	2.9			
9.1	190	95.91	10300	3.2			
10	170	86.11	10300	3.5			
12	147	74.17	10400	4.1			
12	138	69.75	10400	4.3			
6.6	260	119.81	10100	2.3	R RF	67	4
7.2	240	184.07	10100	2.5		67	4
8.4	205	158.14	10200	2.9			
9.6	179	137.67	10300	3.3			
10	168	128.97	10300	3.6			
12	148	113.94	10400	4.0			
12	138	105.83	10400	4.3			
4.7	370	186.89	7420	1.20	R RF	57	6
5.1	340	172.17	7510	1.30		57	6
5.9	290	147.92	7650	1.55			
6.8	255	128.77	7740	1.75			
7.2	240	120.63	7780	1.90			
7.1	245	186.89	7770	1.85	R RF	57	4
7.7	225	172.17	7810	2.0		57	4
8.9	193	147.92	7870	2.3			
10	168	128.77	7900	2.7			
11	157	120.63	7920	2.9			
12	139	106.58	7940	3.2			
13	129	98.99	7950	3.5			
15	117	89.71	7970	3.8			
7.5	230	176.88	5740	1.30	R RF	47	4
8.1	210	162.94	5810	1.40		47	4
9.4	182	139.99	5910	1.65			
11	159	121.87	5980	1.90			
12	149	114.17	6000	2.0			
13	131	100.86	6040	2.3			
14	122	93.68	6060	2.5			
16	111	84.90	6080	2.7			
17	99	76.23	6100	3.0			
7.0	245	123.66	3060	0.80	R RF	37	6
8.3	210	105.28	4840	0.95		37	6
9.6	179	90.77	5190	1.10			
10	167	84.61	5310	1.20			
9.8	176	134.82	5230	1.15	R RF	37	4
11	161	123.66	5370	1.25		37	4
13	137	105.28	5580	1.45			
15	118	90.77	5710	1.70			
16	110	84.61	5760	1.80			
18	96	73.96	5840	2.1			
19	90	69.33	5870	2.2			
22	80	61.18	5920	2.5			
24	73	55.76	5940	2.6			
27	63	48.08	5960	3.2			

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
0.18kW						
218	7.9	6.07	4310	5.4		
255	6.7	5.18	4090	11		
292	5.9	4.53	3920	14		
307	5.6	4.30	3850	14		
350	4.9	3.77	3690	18		
413	4.2	3.20	3500	24	RX 67	4
457	3.8	2.89	3380	28	RXF 67	4
519	3.3	2.54	3240	36		
550	3.1	2.40	3180	40		
646	2.7	2.04	3020	50		
158	11	5.50	3880	3.6	RX 57	6
172	10	5.07	3780	3.6		
200	8.6	4.35	3600	7.9	RXF 57	6
230	7.5	3.79	3440	9.2		
240	7.2	5.50	3400	5.4		
261	6.6	5.07	3310	5.4		
303	5.7	4.35	3150	12		
348	4.9	3.79	3010	14		
372	4.6	3.55	2950	15		
421	4.1	3.14	2830	16	RX 57	4
453	3.8	2.91	2760	18	RXF 57	4
500	3.4	2.64	2670	20		
557	3.1	2.37	2580	22		
647	2.7	2.04	2460	26		
688	2.5	1.92	2410	28		
799	2.2	1.65	2290	31		
0.25kW						
0.13	15000	9743	50700	0.85		
0.15	12700	8443	63200	1.00		
0.18	11000	7307	66300	1.20		
0.20	9700	6447	68200	1.35	R 147 R77	4
0.23	8380	5568	69900	1.55	RF 147 R77	4
0.26	7520	4926	70800	1.75		
0.30	6540	4325	71800	2.0		
0.35	5730	3754	72400	2.3		
0.39	4990	3302	73000	2.6		
0.45	4360	2898	73300	3.0		
0.22	8680	5834	51000	0.90	R 137 R77	4
0.25	7860	5116	53700	1.00	RF 137 R77	4
0.29	6720	4464	55900	1.20		
0.33	5910	3928	57200	1.35		
0.28	7600	4709	54200	1.05		
0.32	6440	4018	56300	1.25	R 137 R77	4
0.37	5590	3514	57600	1.45	RF 137 R77	4
0.39	5290	3338	58000	1.50		
0.44	4610	2929	58900	1.75		
0.49	4090	2658	59400	1.95		
0.54	3710	2412	59800	2.2		
0.63	3190	2073	60200	2.5	R 137 R77	4
0.71	2760	1839	60500	2.9	RF 137 R77	4
0.93	2130	1397	60900	3.8		
1.1	1850	1226	61000	4.3		
0.43	4670	3039	27300	0.90	R 107 R77	4
					RF 107 R77	4
0.43	4860	3034	20600	0.90	R 107 R77	4
					RF 107 R77	4
0.65	3030	1987	34800	1.40		
0.71	2740	1827	35700	1.55		
0.81	2370	1599	36300	1.80		
0.93	2100	1400	36700	2.0	R 107 R77	4
1.1	1810	1226	37000	2.4	RF 107 R77	4
1.4	1410	939	37300	3.0		
1.6	1220	822	37400	3.5		
0.64	3160	2016	12400	0.95	R 97 R57	4
0.75	2780	1733	22500	1.10	RF 97 R57	4
0.80	2590	1623	23600	1.15		

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
0.25kW						
0.71	2870	1823	21800	1.05		
0.82	2490	1583	24100	1.20		
0.93	2160	1396	25700	1.40		
1.1	1880	1228	26800	1.60	R 97 R57	4
1.2	1700	1069	27400	1.75	RF 97 R57	4
1.4	1480	938	27700	2.0		
1.6	1260	824	27900	2.4		
1.8	1130	737	28100	2.7		
2.1	970	632	28300	3.1		
1.1	1810	1145	13800	0.85		
1.2	1630	1037	16300	0.95	R 87 R57	4
1.4	1460	931	17500	1.05	RF 87 R57	4
1.6	1250	802	18700	1.25		
1.1	1750	1143	15400	0.90		
1.5	1380	885	18000	1.10		
1.7	1210	776	18900	1.30		
1.9	1070	685	19600	1.45	R 87 R57	4
2.2	900	599	20000	1.70	RF 87 R57	4
2.5	795	525	20000	1.95		
2.8	695	456	20000	2.2		
4.9	405	268	20000	3.8		
2.3	900	571	9110	0.90	R 77 R37	4
					RF 77 R37	4
2.3	900	560	9110	0.90		
2.7	775	488	10300	1.05		
3.0	690	436	11000	1.20		
3.5	590	373	11600	1.40	R 77 R37	4
4.0	520	327	12000	1.60	RF 77 R37	4
4.5	460	289	12300	1.80		
5.0	410	260	12400	2.0		
5.8	345	224	12700	2.4		
3.3	605	388	7490	1.00		
3.8	550	344	8120	1.10		
4.4	455	294	8950	1.30	R 67 R37	4
5.0	410	261	9260	1.45	RF 67 R37	4
5.6	370	234	9520	1.60		
6.5	315	200	9820	1.90		
7.4	270	176	10000	2.2		
8.2	245	158	10100	2.5		
3.4	630	384	7220	0.95		
3.6	585	359	7730	1.05		
4.2	505	310	8560	1.20	R 67 R37	4
4.9	425	264	9180	1.40	RF 67 R37	4
5.5	375	235	9480	1.60		
5.5	320	201	9790	1.90		
7.2	290	181	9940	2.1		
4.1	505	319	6590	0.90		
4.8	425	273	7200	1.05		
5.4	375	241	7410	1.20	R 57 R37	4
6.1	335	215	7540	1.35	RF 57 R37	4
6.9	295	187	7650	1.55		
7.9	255	164	7740	1.75		
9.2	220	142	7810	2.0		
4.0	530	324	5580	0.85		
4.5	470	290	7010	0.95	R 57 R37	4
5.0	425	262	7210	1.05	RF 57 R37	4
5.3	395	246	7320	1.15		
5.9	355	220	7470	1.30		
5.7	365	228	3070	0.80		
6.7	310	195	5370	0.95	R 47 R37	4
7.1	290	182	5480	1.05	RF 47 R37	4
8.5	240	154	5700	1.25		
8.7	240	150	3420	0.85		
10	205	130	4870	0.95	R 37 R17	4
10	196	124	5000	1.00	RF 37 R17	4
12	174	110	5250	1.15		
14	148	94	5490	1.35		

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
0.25kW						
8.4	250	156	2350	0.80	R 37 RF 37 R17	4
9.7	215	135	4740	0.95		
10	210	127	4840	0.95		
13	169	104	5290	1.20		
14	146	90	5500	1.35		
2.3	1020	289.74	28200	3.0	R 97 RF 97	8
2.7	900	255.71	28300	3.3		
2.8	850	241.25	28400	3.5		
3.1	760	216.28	28400	4.0		
2.8	870	246.54	20000	1.80	R 87 RF 87	8
3.1	760	216.54	20000	2.0		
3.3	720	205.71	20000	2.2		
3.7	640	181.77	20000	2.4		
4.1	585	166.59	11600	1.40	R 77 RF 77	8
4.7	510	145.67	12000	1.60		
4.9	485	138.39	12100	1.70		
5.6	425	121.42	12400	1.90		
4.5	530	195.24	11900	1.55	R 77 RF 77	6
5.3	450	166.59	12300	1.80		
6.0	395	145.67	12500	2.1		
6.7	360	195.24	12600	2.3	R 77 RF 77	4
7.8	305	166.59	12800	2.7		
8.9	270	145.67	12900	3.1		
9.4	255	138.39	12900	3.2		
11	225	121.42	13000	3.7		
4.3	555	158.14	8060	1.10	R 67 RF 67	8
4.9	485	137.67	8730	1.25		
5.3	455	128.97	8970	1.35		
6.0	400	113.94	9340	1.50		
4.4	540	199.81	8190	1.10	R 67 RF 67	6
4.8	500	184.07	8590	1.20		
5.6	430	158.14	9140	1.40		
6.4	375	137.67	9500	1.60		
6.8	350	128.97	9630	1.70		
7.7	310	113.94	9840	1.95		
8.3	285	105.83	9940	2.1		
6.5	365	199.81	9540	1.65	R 67 RF 67	4
7.1	340	184.07	9700	1.80		
8.2	290	158.14	9930	2.1		
9.4	255	137.67	10100	2.4		
10	235	128.94	10100	2.5		
11	210	113.94	10200	2.9		
12	194	105.83	10300	3.1		
14	176	95.91	10300	3.4		
15	158	86.11	10400	3.8		
4.7	505	186.89	6450	0.90	R 57 RF 57	6
5.1	465	172.17	7030	0.95		
5.9	400	147.92	7300	1.10		
6.8	350	128.77	7480	1.30		
7.3	325	120.63	7550	1.35		
8.3	290	106.58	7660	1.55		
8.9	270	98.99	7710	1.70		
7.0	345	186.89	7500	1.30	R 57 RF 57	4
7.6	315	172.17	7590	1.40		
8.8	270	147.92	7700	1.65		
10	235	128.77	7780	1.90		
11	220	120.63	7810	2.0		
12	196	106.58	7860	2.3		
13	182	98.99	7880	2.5		
14	165	89.71	7910	2.7		
16	148	80.55	7930	3.0		
19	127	69.23	7960	3.5		

输出 转速 Output speed n_1 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{R2} [N]	使用 系数 Service factor f_0	机型号 Model	电机 极数 Pole P
0.25kW						
52	46	25.23	2020	1.85		
56	43	23.15	1980	2.0		
66	36	19.71	1910	2.3		
77	31	16.99	1840	2.7		
82	29	15.84	1810	2.9		
94	25	13.84	1750	3.3		
100	24	12.98	1720	3.6		
114	21	11.45	1660	3.9	R 17	4
128	19	10.15	1600	4.1	RF 17	4
151	16	8.63	1530	4.6		
172	14	7.55	1450	4.0		
185	13	7.04	1420	4.3		
211	11	6.15	1370	4.8		
226	11	5.76	1350	5.0		
256	9.3	5.09	1300	5.5		
288	8.3	4.51	1250	5.8		
339	7.0	3.83	1190	6.4		
433	5.5	6.15	1110	9.8	R 17	2
461	5.2	5.76	1090	10	RF 17	2
523	4.6	5.09	1050	11		
590	4.0	4.51	1010	12		
694	3.4	3.83	960	13		
145	17	6.07	4890	2.6	RX 67	6
170	14	5.18	4650	5.4	RXF 67	6
194	12	4.53	4450	6.7		
205	12	4.30	4380	6.8		
214	11	6.07	4310	3.9		
251	9.5	5.18	4100	7.9		
287	8.3	4.53	3920	9.9		
302	7.9	4.30	3860	10		
345	6.9	3.77	3700	13	RX 67	4
406	5.9	3.20	3500	17	RXF 67	4
450	5.3	2.89	3390	20		
511	4.7	2.54	3250	25		
542	4.4	2.40	3190	28		
636	3.8	2.04	3020	35		
160	15	5.50	3840	2.6		
174	14	5.07	3740	2.6	RX 57	6
202	12	4.35	3560	5.8	RXF 57	6
232	10	3.79	3410	6.7		
236	10	5.50	3390	3.9		
257	9.3	5.07	3300	3.9		
299	8.0	4.35	3150	8.5		
343	7.0	3.79	3010	9.9		
366	6.5	3.55	2950	11		
414	5.8	3.14	2830	11	RX 57	4
446	5.3	2.91	2760	13	RXF 57	4
492	4.8	2.64	2680	14		
548	4.4	2.37	2580	16		
637	3.7	2.04	2460	19		
677	3.5	1.92	2410	20		
787	3.0	1.65	2300	23		
0.37kW						
0.19	15800	7307	39000	0.80		
0.21	14000	6447	60600	0.95		
0.25	12100	5568	64400	1.10	R 147 R77	4
0.28	10800	4926	66600	1.20	RF 147 R77	4
0.32	9400	4325	68600	1.40		
0.37	8210	3754	70100	1.60		
0.42	7180	3302	71200	1.80		
0.48	6280	2898	72000	2.1		
0.31	9570	4464	40700	0.85	R 137 R77	4
0.35	8510	3928	51800	0.95	RF 137 R77	4
0.34	9140	4018	48900	0.90		
0.39	7950	3514	53500	1.00	R 137 R77	4
0.41	7540	3338	54300	1.05		
0.47	6580	2929	56100	1.20	RF 137 R77	4
0.56	5540	2484	57700	1.45		
0.62	4980	2242	58400	1.60		

输出 转速 Output speed n_1 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{R2} [N]	使用 系数 Service factor f_0	机型号 Model	电机 极数 Pole P
0.37kW						
0.52	5880	2658	57200	1.35		
0.57	5330	2412	58000	1.50		
0.67	4580	2073	58900	1.75		
0.75	3990	1839	59500	2.0	R 137 R77	4
0.99	3070	1397	60300	2.6	RF 137 R77	4
1.1	2670	1226	60600	3.0		
1.3	2400	1090	60700	3.3		
1.5	2090	951	60900	3.8		
0.67	4610	2067	27700	0.95		
0.82	3760	1693	32100	1.15		
0.89	3410	1550	33500	1.25	R 107 R77	4
0.98	3090	1407	34600	1.40	RF 107 R77	4
1.1	2660	1209	35900	1.60		
1.3	2320	1055	36400	1.85		
0.69	4370	1987	29100	1.00		
0.76	3970	1827	31100	1.10		
0.86	3440	1599	33400	1.25	R 107 R77	4
0.99	3040	1400	34800	1.40	RF 107 R77	4
1.1	2640	1226	36000	1.65		
1.5	2040	939	36700	2.1		
1.7	1770	822	37000	2.4		
0.96	3240	1434	4430	0.95	R 97 R57	4
1.1	2710	1207	22900	1.10	RF 97 R57	4
1.3	2430	1084	24500	1.25		
0.99	3100	1396	15400	0.95		
1.1	2710	1228	22900	1.10		
1.3	2410	1069	24500	1.25		
1.5	2110	938	25900	1.40		
1.7	1820	824	27100	1.65	R 97 R57	4
1.9	1630	737	27500	1.85	RF 97 R57	4
2.2	1390	632	27800	2.2		
3.2	960	431	28300	3.1		
3.6	840	379	28400	3.6		
4.1	745	336	28400	4.0		
1.7	1780	802	15100	0.85	R 87 R57	4
1.8	1670	754	16000	0.95	RF 87 R57	4
2.1	1430	649	17700	1.10		
1.8	1730	776	15500	0.90		
2.0	1530	685	17100	1.00		
2.3	1310	599	18400	1.20	R 87 R57	4
2.6	1150	525	19200	1.35	RF 87 R57	4
3.0	1000	456	19800	1.55		
5.2	585	268	20000	2.7		
5.8	515	236	20000	3.0		
2.6	1230	538	18800	1.25		
2.9	1080	472	19500	1.45	R 87 R57	4
3.5	910	400	20000	1.70	RF 87 R57	4
3.8	810	361	20000	1.90		
3.2	980	436	5390	0.85		
3.7	840	373	9720	0.95		
4.2	740	327	10600	1.10		
4.8	655	289	11200	1.25	R 77 R37	4
5.3	585	260	11600	1.40	RF 77 R37	4
6.2	500	224	12100	1.65		
7.0	435	197	12400	1.90		
8.1	380	169	12600	2.2		
9.3	335	149	12700	2.5		
4.7	650	294	6230	0.90	R 67 R37	4
5.3	585	261	7710	1.00	RF 67 R37	4
5.9	525	234	8340	1.15		
6.9	450	200	9010	1.35		
2.7	1330	255.71	27900	2.3	R 97	8
2.8	1250	241.25	28000	2.4	RF 97	8
3.1	1120	216.28	28100	2.7		
3.7	970	186.30	28300	3.1		

输出 转速 Output speed n_1 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{R2} [N]	使用 系数 Service factor f_0	机型号 Model	电机 极数 Pole P
0.37kW						
3.1	1140	289.74	28100	2.6		
3.5	1000	255.71	28200	3.0	R	97
3.7	950	241.25	28300	3.2	RF	97
4.2	850	216.28	28400	3.5		6
3.1	1130	216.54	19300	1.40		
3.3	1070	205.71	19600	1.45	R	87
3.7	940	181.77	20000	1.65	RF	87
3.7	970	246.54	20000	1.60		
4.2	850	216.54	20000	1.80		
4.4	810	205.71	20000	1.90	R	87
4.9	715	181.77	20000	2.2	RF	87
5.8	610	155.34	20000	2.5		6
6.3	560	142.41	20000	2.8		
4.7	755	145.67	10500	1.10		
4.9	720	138.39	10800	1.15	R	77
5.6	630	121.42	11400	1.30	RF	77
5.4	655	166.59	11200	1.25		
6.2	570	145.67	11700	1.45	R	77
6.5	545	138.39	11900	1.50	RF	77
7.1	500	195.24	12100	1.65		
8.3	425	166.59	12400	1.90		
9.5	375	145.67	12600	2.2	R	77
10	355	138.39	12600	2.3	RF	77
11	310	121.42	12800	2.6		4
13	265	102.99	12900	3.1		4
15	240	92.97	12900	3.5		
5.7	620	158.14	7300	0.95		
6.5	540	137.67	8210	1.10	R	67
7.0	505	128.97	8530	1.20	RF	67
7.9	445	113.94	9010	1.35		6
6.9	510	199.81	8480	1.15		
7.5	470	184.07	8820	1.25		
8.7	405	158.14	9310	1.50		
10	355	137.67	9620	1.70		
11	330	128.97	9740	1.80		
12	290	113.94	9920	2.1	R	67
13	270	105.83	10000	2.2	RF	67
14	245	95.91	10100	2.4		4
16	220	86.11	10200	2.7		
19	190	74.17	10300	3.2		
20	179	69.75	10300	3.4		
23	157	61.26	10400	3.8		
24	146	56.89	10400	4.1		
7.0	505	128.77	6510	0.90		
7.5	475	120.63	7000	0.95	R	57
8.4	420	106.58	7240	1.10	RF	57
9.1	390	98.99	7350	1.15		6
7.4	480	186.89	6980	0.95		
8.0	440	172.17	7140	1.00		
9.3	380	147.92	7390	1.20		
11	330	128.77	7550	1.35		
11	310	120.63	7610	1.45		
13	275	106.58	7700	1.65		
14	255	98.99	7750	1.80	R	57
15	230	89.71	7800	1.95	RF	57
17	205	80.55	7840	2.2		4
20	177	69.23	7890	2.5		4
21	166	64.85	7910	2.7		
24	147	57.29	7760	3.1		
26	136	53.22	7600	3.3		
29	124	48.23	7380	3.6		

输出 转速 Output speed n _a [r/min]	输出 转矩 Output torque M _a [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F _{ra} [N]	使用 系数 Service factor f _a	机型号 Model	电机 极数 Pole P
0.37kW						
55	65	25.23	1840	1.60		
60	59	23.15	1820	1.45		
70	51	19.71	1760	1.70		
81	44	16.99	1710	1.95		
87	41	15.84	1680	2.1		
100	35	13.84	1630	2.4		
106	33	12.98	1610	2.6		
121	29	11.45	1560	2.8	R	17
136	26	10.15	1520	3.0	RF	17
160	22	8.63	1460	3.3		
183	19	7.55	1370	2.9		
196	18	7.04	1350	3.1		
224	16	6.15	1300	3.4		
239	15	5.76	1280	3.6		
271	13	5.09	1240	3.9		
306	12	4.51	1200	4.2		
360	9.8	3.83	1150	4.6		
191	19	13.84	1390	4.6		
204	17	12.98	1360	4.9		
231	15	11.45	1320	5.3		
261	14	10.15	1270	5.7		
307	12	8.63	1220	6.3		
351	10	7.55	1150	5.5	R	17
377	9.4	7.04	1130	5.8	RF	17
431	8.2	6.15	1090	6.6		
460	7.7	5.76	1070	6.9		
521	6.8	5.09	1030	7.5		
588	6.0	4.51	990	8.0		
691	5.1	3.83	950	8.8		
174	20	5.18	4570	3.7	RX	67
199	18	4.53	4380	4.6	RXF	67
209	17	4.30	4310	4.7		
239	15	3.77	4130	5.9		
227	16	6.07	4200	2.8		
267	13	5.18	3990	5.6		
305	12	4.53	3820	7.1		
321	11	4.30	3760	7.3		
366	9.7	3.77	3610	9.0	RX	67
431	8.2	3.20	3420	12	RXF	67
478	7.4	2.89	3310	14		
543	6.5	2.54	3170	18		
575	6.1	2.40	3110	20		
675	5.2	2.04	2950	26		
207	17	4.35	3500	4.0	RX	57
238	15	3.79	3350	4.6	RXF	57
254	14	3.55	3280	5.0		
251	14	5.50	3300	2.8		
272	13	5.07	3210	2.8		
317	11	4.35	3060	6.1		
364	9.7	3.79	2930	7.1		
389	9.1	3.55	2870	7.6		
440	8.0	3.14	2760	8.1	RX	57
474	7.5	2.91	2690	8.9	RXF	57
523	6.8	2.64	2610	10		
582	6.1	2.37	2520	11		
676	5.2	2.04	2400	13		
719	4.9	1.92	2350	14		
835	4.2	1.65	2240	16		
0.55kW						
0.22	19800	6077	120000	0.90	R	167 R97
0.25	17600	5407	120000	1.00	RF	167 R97
0.29	15100	4650	120000	1.20		
0.33	13300	4129	120000	1.35		
0.28	16600	4926	26300	0.80		
0.31	14500	4325	55900	0.90		
0.36	12700	3754	63300	1.05	R	147 R77
0.41	11100	3302	66100	1.15	RF	147 R77
0.47	9720	2898	68200	1.35		

输出 转速 Output speed n _a [r/min]	输出 转矩 Output torque M _a [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F _{ra} [N]	使用 系数 Service factor f _a	机型号 Model	电机 极数 Pole P
0.55kW						
0.53	8730	2555	69500	1.50		
0.62	7560	2211	70800	1.70		
0.70	6670	1951	71600	1.95	R	147 R77
0.80	5730	1705	72400	2.3	RF	147 R77
0.89	5140	1536	72900	2.5		
1.0	4450	1329	73300	2.9		
1.2	3880	1166	73600	3.3		
0.55	8540	2484	51700	0.95	R	137 R77
					RF	137 R77
0.51	9080	2658	49200	0.90		
0.56	8240	2412	52900	0.95		
0.66	7090	2073	55200	1.15		
0.74	6210	1839	56700	1.30		
0.85	5350	1598	58000	1.50		
0.97	4760	1397	58700	1.70		
1.1	4150	1226	59400	1.95	R	137 R77
1.2	3710	1090	59800	2.2	RF	137 R77
1.4	3240	951	60200	2.5		
1.6	2780	831	60500	2.9		
0.97	4790	1407	23400	0.90		
1.1	4120	1209	30400	1.05		
1.3	3590	1055	32800	1.20		
1.5	3140	919	34500	1.35	R	107 R77
1.7	2790	815	35600	1.55	RF	107 R77
1.9	2450	717	36200	1.75		
2.2	2140	626	36600	2.0		
0.97	4730	1400	26500	0.90		
1.1	4120	1226	30400	1.05	R	107 R77
1.2	3690	1104	32400	1.15	RF	107 R77
1.5	3170	939	34400	1.35		
1.7	2760	822	35700	1.55		
1.5	3240	938	4620	0.95		
1.6	2810	824	22200	1.05		
1.8	2520	737	24000	1.20		
2.2	2160	632	25700	1.40		
2.4	1880	560	26800	1.60	R	97 R57
2.8	1640	484	27400	1.85	RF	97 R57
3.2	1480	431	27700	2.0		
3.6	1290	379	27900	2.3		
4.0	1150	336	28100	2.6		
4.6	1010	296	28200	3.0		
5.5	840	249	28400	3.6		
2.6	1780	525	15100	0.85		
3.0	1550	456	16900	1.00		
3.4	1340	398	18200	1.15	R	87 R57
3.9	1190	352	19000	1.30	RF	87 R57
4.4	1030	305	19700	1.50		
2.9	1650	472	16200	0.95		
3.4	1400	400	17900	1.10	R	87 R57
3.8	1260	361	18700	1.25	RF	87 R57
4.9	970	276	6420	0.85		
5.8	830	236	9860	1.00	R	77 R37
6.2	775	221	10300	1.05	RF	77 R37
7.3	650	186	11300	1.25		
2.7	1980	255.71	26500	1.50	R	97
2.8	1860	241.25	26900	1.60	RF	97
3.1	1670	216.28	27400	1.80		
3.0	1690	289.74	27400	1.75		
3.5	1490	255.71	27700	2.0	R	97
3.7	1410	241.25	27800	2.1	RF	97
4.2	1260	216.28	28000	2.4		
4.7	1120	289.74	28100	2.7		
5.3	990	255.71	28200	3.0	R	97
5.6	930	241.25	28300	3.2	RF	97
6.3	840	216.28	28400	3.6		

输出 转速 Output speed n _a [r/min]	输出 转矩 Output torque M _a [N · m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F _{ra} [N]	使用 系数 Service factor f _a	机型号		电 极
					Model		Po
							P
0.55kW							
3.7	1440	246.54	17700	1.10	R RF	87 87	6 6
4.2	1260	216.54	18700	1.25			
4.4	1200	205.71	19000	1.30			
4.9	1060	181.77	19600	1.45			
5.8	910	155.34	20000	1.70			
5.5	950	246.54	20000	1.65	R RF	87 87	4 4
6.3	840	216.54	20000	1.85			
6.6	795	205.71	20000	1.95			
7.5	700	181.77	20000	2.2			
8.8	600	155.34	20000	2.6			
9.6	550	142.41	20000	2.8			
11	485	124.97	20000	3.2			
11	455	118.43	20000	3.4			
13	400	103.65	20000	3.9			
8.2	645	166.59	11300	1.25	R RF	77 77	4 4
9.3	565	145.67	11800	1.45			
9.8	535	138.39	11900	1.55			
11	470	121.42	12200	1.75			
13	400	102.99	12500	2.1			
15	360	92.97	12600	2.3			
17	315	81.80	12800	2.6			
18	300	77.24	12800	2.8			
21	255	65.77	12900	3.2			
8.6	610	158.14	7430	1.00	R RF	67 67	4 4
9.9	530	137.67	8290	1.15			
11	500	128.97	8600	1.20			
12	440	113.94	9060	1.35			
13	410	105.83	9280	1.45			
14	370	95.91	9520	1.60			
16	335	86.11	9730	1.80			
18	285	74.17	9940	2.1			
20	270	69.75	10000	2.2			
22	235	61.26	10100	2.5			
24	220	56.89	10200	2.7			
11	465	120.63	7030	0.95	R RF	57 57	4 4
13	410	106.58	7260	1.10			
14	380	98.99	7370	1.20			
15	345	89.71	7490	1.30			
17	310	80.55	7600	1.45			
20	265	69.23	7710	1.70			
21	250	64.85	7750	1.80			
24	220	57.29	7530	2.0			
26	205	53.22	7390	2.2			
28	186	48.23	7190	2.4			
31	167	43.30	6980	2.7			
36	144	37.30	6700	3.1			
39	136	35.07	6580	3.3			
52	102	26.31	6060	4.4	R RF	57 57	4 4
54	97	24.99	5970	4.7			
62	85	21.93	5740	5.3			
73	72	18.60	5460	6.3			
15	360	93.68	3280	0.85	R RF	47 47	4 4
16	330	84.90	5230	0.90			
18	295	76.23	5450	1.00			
20	265	68.54	5600	1.15			
21	250	64.21	5670	1.20			
24	220	56.73	5790	1.35			
26	205	52.69	5770	1.45			
28	184	47.75	5630	1.65			
32	166	42.87	5470	1.80			
37	143	36.93	5260	2.1			
39	134	34.73	5180	2.2			
46	115	29.88	4970	2.6			
51	103	26.74	4820	2.9	R RF	47 47	4 4
58	90	23.28	4630	3.3			
62	84	21.81	4550	3.6			

输出转速 Output speed n_1 [r/min]	输出转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用系数 Service factor f_u	机型号 Model	电机极数 Pole P			
0.55kw									
263	20	5.18	3970	3.8	RX RXF	67 67	4 4		
300	18	4.53	3800	4.7					
316	17	4.30	3740	4.8					
360	15	3.77	3590	6.0					
425	12	3.20	3410	8.1					
471	11	2.89	3300	9.5					
535	9.8	2.54	3170	12					
567	9.3	2.40	3110	13					
666	7.9	2.04	2950	17					
732	7.2	1.86	2860	18					
845	6.2	1.61	2730	18					
207	25	4.35	3440	2.7	RX RXF	57 57	6 6		
238	22	3.79	3300	3.1					
254	21	3.55	3230	3.3					
287	18	3.14	3110	3.5					
309	17	2.91	3040	3.9					
312	17	4.35	3040	4.1	RX RXF	57 57	4 4		
359	15	3.79	2910	4.7					
383	14	3.55	2850	5.0					
434	12	3.14	2740	5.4					
467	11	2.91	2680	6.0					
515	10	2.64	2600	6.8					
574	9.2	2.37	2510	7.5					
666	7.9	2.04	2390	8.7					
708	7.4	1.92	2350	9.3					
823	6.4	1.65	2230	11					
921	5.7	1.48	2150	12					
1045	5.0	1.30	2070	13					
0.75kw									
0.30	20700	4650	120000	0.85				R	167
0.33	18300	4129	120000	1.00	RF	167	R97	4	
0.52	12000	2657	120000	1.50	R RF	167	R97	4	
0.59	10400	2333	120000	1.75					
0.66	9230	2085	120000	1.95					
0.96	6510	1438	120000	2.8					
0.42	15100	3302	49000	0.85	R	147	R77	4	
0.48	13200	2898	62200	1.00	RF	147	R77	4	
0.54	11900	2555	64800	1.10	R RF	147	R77	4	
0.62	10300	2211	67400	1.25					
0.71	9070	1951	69000	1.45					
0.81	7830	1705	70500	1.65					
0.9	7030	1536	71300	1.85					
1.0	6080	1329	72100	2.1					
1.2	5310	1166	72700	2.5					
0.74	8640	1863	51200	0.95	R RF	137	R77	4	
0.87	7330	1586	54700	1.10					
0.99	6500	1391	56200	1.25					
1.1	5850	1256	57300	1.35					
0.67	9640	2073	41400	0.85	R RF	137	R77	4	
0.75	8480	1839	51900	0.95					
0.86	7310	1598	54800	1.10					
0.99	6480	1397	56300	1.25					
1.1	5660	1226	57500	1.40					
1.3	5050	1090	58300	1.60					
1.5	4410	951	59100	1.80					
1.7	3810	831	59700	2.1					
1.9	3320	730	60100	2.4					
1.3	4890	1055	19000	0.90	R RF	107	R77	4	
1.5	4270	919	29600	1.00					
1.7	3800	815	31900	1.15					
1.2	5050	1104	7700	0.85	R RF	107	R77	4	
1.5	4330	939	29300	1.00					
1.7	3770	822	32000	1.15					
3.7	1690	369	37100	2.5					
4.3	1470	323	37300	2.9					

输出转速 Output speed n_1 [r/min]	输出转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
0.75kw						
2.2	2940	632	21400	1.00		
2.5	2570	560	23700	1.15		
2.8	2230	484	25400	1.35	R	97
3.2	2010	431	26400	1.50		4
3.6	1760	379	27200	1.70	RF	97
4.1	1570	336	27600	1.90		4
4.7	1370	296	27800	2.2		
5.5	1150	249	28100	2.6		
3.5	1830	398	12400	0.85		
3.9	1630	352	16400	0.95		
4.5	1400	305	17900	1.10	R	87
5.2	1240	268	18800	1.25		4
5.8	1090	236	19500	1.40	RF	87
3.8	1710	361	15700	0.90		4
4.6	1410	300	17800	1.10	R	87
5.4	1200	256	19000	1.30		4
2.8	2610	251.15	36000	1.65	R	107
3	2390	229.95	36300	1.80		8
3.4	2110	203.16	36700	2.0	RF	107
3.2	2240	216.28	25300	1.35		8
3.7	1930	186.3	26600	1.55	R	97
4.1	1760	170.02	27200	1.75		8
3.5	2030	255.71	26200	1.45	R	97
3.7	1920	241.25	26700	1.55		6
4.2	1720	216.28	27300	1.75	RF	97
4.8	1500	289.74	27600	2.0		
5.4	1330	255.71	27900	2.3		
5.7	1250	241.25	28000	2.4		4
6.4	1120	216.28	28100	2.7	R	97
7.4	970	186.3	28300	3.1		4
8.1	880	170.02	28300	3.4		
4.2	1720	216.54	15600	0.9		6
4.4	1640	205.71	16300	0.95	R	87
4.9	1450	181.77	17600	1.05		6
5.8	1240	155.34	18800	1.25	R	87
6.3	1130	142.41	19300	1.35		6
5.6	1280	246.54	18600	1.20		
6.4	1120	216.54	19300	1.40		
6.7	1070	205.71	19600	1.45		
7.6	940	181.77	20000	1.65		
8.9	810	155.34	20000	1.90	R	87
9.7	740	142.41	20000	2.1		4
11	650	124.97	20000	2.4	RF	87
12	615	118.43	20000	2.5		4
13	540	103.65	20000	2.9		
15	480	93.38	20000	3.2		
8.3	860	166.59	9490	0.95	R	77
9.5	755	145.67	10500	1.10		4
10	720	138.39	10800	1.15	RF	77
11	630	121.42	11400	1.30		4
13	535	102.99	11900	1.55		
15	485	92.97	12200	1.70		
17	425	81.8	12400	1.95		
18	400	77.24	12500	2.0		4
21	340	65.77	12700	2.4	R	77
24	300	54.68	12800	2.7		4
27	270	52.07	12900	3.0		
30	240	45.81	12900	3.5		
32	225	43.26	13000	3.7		

输出转速 Output speed n_1 [r/min]	输出转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
0.75kw						
11	670	128.97	4040	0.90		
12	590	113.94	7660	1.00		
13	550	105.83	8120	1.10	R	67
14	500	95.91	8600	1.20		4
16	445	86.11	9010	1.35	RF	67
19	385	74.17	9430	1.55		4
20	360	69.75	9570	1.65		
23	320	61.26	9800	1.90		
24	295	56.89	9910	2.0		
27	270	51.56	10000	2.2		
30	240	46.29	10100	2.5		
13	555	106.58	4610	0.80		
14	515	98.99	6200	0.90	R	57
15	465	89.71	7040	0.95		4
17	420	80.55	7240	1.10	RF	57
20	360	69.23	7450	1.25		4
21	335	64.85	7430	1.35		
24	295	57.29	7220	1.50		
26	275	53.22	7090	1.65		
29	250	48.23	6930	1.80		
32	225	43.30	6740	2.0	R	57
37	194	37.30	6490	2.3		4
39	182	35.07	6380	2.5	RF	57
46	157	30.18	6130	2.9		4
51	140	26.97	5940	3.2		
52	137	26.31	5900	3.3		
55	130	24.99	5820	3.5	R	57
63	114	21.93	5610	4.0		4
74	97	18.60	5350	4.7	RF	57
20	355	68.54	3660	0.85		4
21	335	64.21	4950	0.90	R	47
24	295	56.73	5450	1.00		4
26	275	52.69	5480	1.10		
29	250	47.75	5370	1.20		
32	225	42.87	5240	1.35	R	47
37	192	36.93	5060	1.55		4
40	180	34.73	4980	1.65	RF	47
46	155	29.88	4800	1.95		4
52	139	26.70	4660	2.2		
58	122	23.59	4510	2.5		
52	139	26.74	4660	2.2		
59	121	23.28	4490	2.5		
63	113	21.81	4420	2.7	R	47
72	100	19.27	4270	3.0		4
77	93	17.89	4180	3.1		
85	84	16.22	4070	3.3		
29	250	48.08	2330	0.80	R	37
31	235	44.81	4230	0.85		4
35	205	39.17	4720	1.00	RF	37

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用 系数 Service factor f_0	机型号			电机 极数				
Model									Pole P			
0.75kw												
317	23	4.35	2980	3.0	RX	57	4	4				
364	20	3.79	2960	3.5								
389	18	3.55	2800	3.8								
440	16	3.14	2700	4.0								
474	15	2.91	2630	4.4								
523	14	2.64	2560	5.0								
582	12	2.37	2470	5.6								
676	11	2.04	2360	6.5								
719	10	1.92	2310	6.9								
835	8.6	1.65	2210	8.0								
935	7.7	1.48	2130	8.8	RXF	57	4	4				
1060	6.8	1.30	2050	9.3								
1.1kw												
0.53	17700	2657	120000	1.00	R RF	167	R97	4				
0.60	15400	2333	120000	1.15								
0.67	13700	2085	120000	1.30								
0.75	12300	1877	120000	1.45								
0.84	10900	1670	120000	1.65								
0.97	9600	1438	120000	1.90								
1.1	8540	1279	120000	2.1								
1.2	7420	1123	120000	2.4								
0.63	15000	2211	50100	0.85					R RF	147	R77	4
0.72	13300	1951	62100	1.00								
0.82	11500	1705	65500	1.15								
1.5kw												
0.91	10300	1536	67300	1.25	R RF	147	R77	4				
1.0	8940	1329	69200	1.45								
1.2	7810	1166	70500	1.65								
1.4	6870	1029	71500	1.90								
1.6	5950	889	72200	2.2								
1.8	5240	784	72800	2.5								
2.0	4630	695	73200	2.8								
2.2kw												
1.0	9480	1391	44400	0.85	R RF	137	R77	4				
1.1	8550	1256	51600	0.95								
1.3	7500	1105	54400	1.05								
1.3	7080	1043	55200	1.15								
1.6	6010	888	57000	1.35								
2.8kw												
1.0	9470	1397	44600	0.85	R RF	137	R77	4				
1.1	8290	1226	52700	0.95								
1.3	7390	1090	54600	1.10								
1.5	6450	951	56300	1.25								
1.7	5590	831	57600	1.45								
1.9	4890	730	58500	1.65								
2.2	4190	629	59300	1.90								
2.5	3770	560	59700	2.1								
2.8	3270	490	60100	2.5								
3.0kw												
2.0	4870	717	20200	0.90	R RF	107	R77	4				
3.7kw												
2.3	4100	614	30500	1.05	R RF	107	R77	4				
2.6	3630	544	32700	1.20								
2.8	3280	492	34000	1.30								
3.3	2780	417	35600	1.55								
3.8	2480	369	36200	1.75								
4.3	2170	323	36600	2.0								
4.9	1910	285	36900	2.2								
5.5	1690	253	37100	2.5								
4.0kw												
3.2	2930	431	21400	1.00	R RF	97	R57	4				
3.7	2580	379	27700	1.15								
4.2	2290	336	25100	1.30								
4.7	2010	296	26300	1.50								
5.6	1680	249	27400	1.80								
6.0	1570	234	27500	1.90								
6.7	1400	209	27800	2.1								
5.5kw												
5.2	1810	268	13900	0.85	R RF	97	R57	4				
5.9	1600	236	16600	0.95								
6.7	1400	209	17900	1.10								
7.5kw												
5.5	1760	256	15300	0.90	R RF	87	R57	4				
6.0	1590	232	16600	0.95								
7.2	1350	195	18200	1.15								

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{R2} [N]	使用 系数 Service factor f_0	机型号 Model	电机 极数 Pole P
1.1kw						
2.7	3880	251.15	31600	1.10	R	107
3.0	3550	229.95	33000	1.20		
3.3	3140	203.16	34500	1.35		
4.0	2660	172.34	35900	1.60		
3.6	2920	255.71	21500	1.05	RF	97
3.8	2750	241.25	22600	1.10		
4.2	2470	216.28	24200	1.20		
4.9	2130	186.30	25900	1.40		
5.5	1920	255.71	26700	1.55	R	97
5.8	1810	241.25	27100	1.65		
6.5	1620	216.28	27500	1.85		
7.5	1400	186.30	27800	2.2		
8.2	1280	170.02	27900	2.3		
9.3	1130	150.78	28100	2.7		
11	950	126.75	28300	3.2		
12	870	116.48	28300	3.4		
6.5	1620	216.54	16400	0.95	RF	87
6.8	1540	205.71	17000	1.00		
7.7	1360	181.77	18100	1.15		
9.0	1170	155.34	19100	1.35	R	87
9.8	1070	142.41	19600	1.45		
11	940	124.97	20000	1.65		
12	890	118.43	20000	1.75		
14	780	103.65	20000	2.0		
15	700	93.38	20000	2.2		
17	615	81.92	20000	2.5		
19	545	72.57	20000	2.8		
22	480	63.68	20000	3.2		
23	455	60.35	20000	3.4		
27	395	52.82	20000	3.9		
12	910	121.42	8990	0.90	RF	77
14	775	102.99	10300	1.05		
15	700	92.97	10900	1.20		
17	615	81.80	11500	1.35	R	77
18	580	77.24	11700	1.40		
21	495	65.77	12100	1.65		
24	435	57.68	12400	1.90		
27	390	52.07	12500	2.1		
31	345	45.81	12700	2.4		
32	325	43.26	12700	2.5		
38	275	36.83	12900	3.0		
42	250	33.47	12900	3.3		
16	645	86.11	6820	0.95	RF	67
17	555	74.17	8040	1.10		
20	525	69.75	8370	1.15		
23	460	61.26	8920	1.30		
25	425	56.89	9160	1.40		
27	385	51.56	9420	1.55		
30	345	46.29	9650	1.75		
35	300	39.88	9890	1.95		
37	280	37.50	9970	2.0		
43	240	32.27	10100	2.2		
49	215	28.83	10200	2.4		
50	210	28.13	10200	2.6	RF	67
52	200	26.70	10100	2.7		
60	176	23.44	9730	3.2		
70	149	19.89	9270	4.0		
20	520	69.23	5990	0.85	RF	57
22	485	64.85	6850	0.90		
24	430	57.29	6700	1.05		
26	400	53.22	6610	1.15	RF	57
29	360	48.30	6490	1.25		
32	325	43.30	6350	1.40		
38	280	37.30	6140	1.60		
40	265	35.07	6060	1.70		
46	225	30.18	5850	2.0		
52	200	26.97	5690	2.2		

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{R2} [N]	使用 系数 Service factor f_0	机型号 Model		电机 极数 Pole P
1.1kw							
53	197	26.31	5650	2.3	R RF	57 57	4 4
56	188	24.99	5580	2.4			
64	165	21.93	5400	2.7			
75	140	18.60	5170	3.2			
83	126	16.79	5030	3.6			
29	360	47.75	3500	0.85	R RF	47 47	4 4
33	320	42.87	4850	0.95			
38	275	36.93	4720	1.10			
40	260	34.73	4660	1.15			
47	225	29.88	4520	1.35			
52	200	26.70	4410	1.50			
59	177	23.59	4290	1.70			
60	175	23.28	4270	1.70	R RF	47 47	4 4
64	164	21.81	4210	1.85			
73	145	19.27	4080	2.0			
78	134	17.89	4010	2.2			
86	122	16.22	3910	2.3			
96	109	14.56	3800	2.4			
112	94	12.54	3650	2.7			
119	89	11.79	3590	2.8			
138	76	10.15	3450	3.0			
154	68	9.07	3340	3.2			
43	245	32.40	2900	0.80	R RF	37 37	4 4
49	215	28.73	3300	0.95			
57	183	24.42	3720	1.10			
73	145	19.31	3840	1.40	R RF	37 37	4 4
78	135	18.05	3790	1.50			
90	117	15.60	3660	1.70			
106	99	13.25	3520	1.90	R RF	37 37	4 4
118	89	11.83	3430	2.1			
139	76	10.11	3290	2.2			
148	71	9.47	3230	2.3			
176	60	7.97	3090	2.6			
210	50	6.67	2920	2.9			
247	43	5.57	2790	3.3			
277	38	5.06	2700	3.5			
72	145	19.35	2430	0.90	R RF	27 27	4 4
77	136	18.08	2410	0.95			
90	117	15.63	2360	1.10			
105	100	13.28	2290	1.30			
118	89	11.86	2240	1.45			
138	76	10.13	2160	1.60			
170	61	8.16	2010	1.90			
184	57	7.63	1980	1.95			
212	50	6.59	1920	2.1			
250	42	5.60	1840	2.4			
280	38	5.00	1790	2.5			
328	32	4.27	1720	2.7			
350	30	4.00	1690	2.8			
415	25	3.37	1610	3.1			
203	52	13.28	1980	2.5			
228	46	11.86	1920	2.8			
267	39	10.13	1840	3.1			
287	37	9.41	1780	3.3			
331	32	8.16	1720	3.7			
354	30	7.63	1690	3.8			
410	26	6.59	1620	4.1			
482	22	5.60	1550	4.5			
540	20	5.00	1500	4.9			
632	17	4.27	1430	5.2			
675	16	4.00	1410	5.4			
801	13	3.37	1340	6.0			

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
1.5kW						
1.4	9650	1043	41200	0.85	R 137 R77	4
1.6	8200	888	52900	1.00		4
2.0	6440	699	56300	1.25		4
2.3	5590	609	57600	1.45		4
1.3	10100	1090	32300	0.80	R 137 R77	4
1.5	8790	951	50600	0.90		4
1.7	7640	831	54100	1.05		4
1.9	6680	730	55900	1.20		4
2.2	5740	629	57400	1.40		4
2.5	5150	560	58200	1.55		4
2.9	4470	490	59000	1.80		4
3.3	3910	428	59600	2.00		4
3.7	3510	381	59900	2.30		4
4.4	2980	323	60400	2.70		4
2.7	4860	528	20600	0.90	R 107 R77	4
2.6	4970	544	14800	0.85	R 107 R77	4
2.9	4490	492	28400	0.95		4
3.4	3810	417	31900	1.15		4
3.8	3390	369	33600	1.25		4
4.4	2960	323	35100	1.45		4
3.0	4410	469	28900	1.00	R 107 R77	4
4.2	3120	336	14600	0.95	R 97 R57	4
4.8	2740	296	22700	1.10		4
5.7	2300	249	25100	1.30		4
6.0	2150	234	25800	1.40		4
6.8	1920	209	26700	1.55		4
3.0	4710	229.95	26500	0.90	R 107	8
3.5	4160	203.16	30200	1.05		8
4.1	3530	172.34	33100	1.20		8
4.4	3250	158.68	34100	1.30		8
3.7	3910	251.15	31400	1.10	R 107	6
4.0	3580	229.95	32900	1.20		6
4.5	3610	203.16	34400	1.35		6
5.3	2680	172.34	35900	1.60		6
5.8	2470	158.68	36200	1.75		6
6.5	2210	141.83	36500	1.95		6
5.5	2600	255.71	23500	1.15	R 97	4
5.8	2450	241.25	24300	1.20		4
6.5	2200	216.28	25600	1.35		4
7.6	1890	186.30	26800	1.60		4
8.3	1730	170.02	27300	1.75		4
9.4	1530	150.78	27600	1.95		4
11	1290	126.75	27900	2.3		4
12	1180	116.48	28000	2.5		4
14	1050	103.44	28200	2.8		4
15	940	92.48	28300	3.2		4
7.8	1850	181.77	11400	0.85	R 87	4
9.1	1580	155.34	16700	1.00		4
9.9	1450	142.41	17600	1.05		4
11	1270	124.97	18600	1.20		4
12	1200	118.43	19000	1.30		4
14	1050	103.65	19600	1.45		4
15	950	93.38	20000	1.65	R 87	4
17	830	81.92	20000	1.85		4
19	735	72.57	20000	2.1		4
22	645	63.68	20000	2.4		4
23	615	60.35	20000	2.5		4
27	535	52.82	20000	2.9		4
30	485	47.58	20000	3.2		4
34	425	41.74	20000	3.7		4
38	375	36.84	19600	4.1		4

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
1.5kW						
15	940	92.97	8500	0.85	R 77	4
17	830	81.80	9820	1.00		4
18	785	77.24	10200	1.05		4
21	670	65.77	11100	1.25		4
24	585	57.68	11600	1.40	R 77	4
27	530	52.07	11900	1.55		4
31	465	45.81	12200	1.75		4
33	440	43.26	12300	1.85		4
38	375	36.83	12600	2.2		4
42	340	33.47	12700	2.4		4
49	295	29.00	12500	2.8		4
56	255	25.23	12000	3.0		4
60	240	23.37	11800	3.5	R 77	4
66	220	21.43	11500	3.8		4
75	191	18.80	11000	4.1		4
23	620	61.26	7280	0.95	R 67	4
25	580	56.89	7810	1.05		4
27	525	51.56	8370	1.15		4
30	470	46.29	8830	1.30		4
35	405	39.88	9300	1.45		4
38	380	37.50	9460	1.50		4
44	330	32.27	9750	1.65		4
49	295	28.83	9920	1.80		4
50	285	28.13	9950	1.90	R 67	4
53	270	26.72	9850	2.0		4
60	240	23.44	9500	2.3		4
71	200	19.89	9070	3.0		4
79	182	17.95	8810	3.2		4
27	540	53.22	5140	0.85	R 57	4
29	490	48.23	6010	0.90		4
33	440	43.30	5920	1.00		4
38	380	37.30	5770	1.20	R 57	4
40	355	35.07	5710	1.25		4
47	305	30.18	5540	1.45		4
52	275	26.97	5420	1.65		4
54	265	26.31	5390	1.70	R 57	4
56	255	24.99	5330	1.75		4
64	225	21.93	5170	2.0		4
76	189	18.60	4980	2.4		4
84	171	16.79	4850	2.6		4
95	150	14.77	4700	2.9		4
101	142	13.95	4630	3.0		4
119	121	11.88	4440	3.4		4
38	375	36.93	2380	0.80	R 47	4
41	355	34.73	3840	0.85		4
47	305	29.88	4220	1.00		4
53	370	26.70	4140	1.10		4
60	240	23.59	4050	1.25		4
61	235	23.28	4040	1.25	R 47	4
65	220	21.81	3990	1.35		4
73	196	19.27	3890	1.50		4
79	182	17.89	3830	1.60		4
87	165	16.22	3740	1.65		4
97	148	14.56	3650	1.80		4
112	127	12.54	3520	1.95		4
120	120	11.79	3470	2.00		4
139	103	10.15	3340	2.2		4
155	92	9.07	3240	2.4		4
176	81	8.01	3140	2.5		4
182	79	7.76	3080	2.1		4
203	71	6.96	2980	2.2		4
235	61	6.00	2860	2.6		4
250	57	5.64	2810	2.7		4
291	49	4.85	2700	3.0		4
325	44	4.34	2610	3.3		4
368	39	3.83	2520	3.7		4

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N · m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model		电机 极数 Pole P
1.5kW							
73	196	19.31	2660	1.00	R	37	4
78	183	18.05	2840	1.10			4
90	159	15.60	3160	1.25			4
106	135	13.25	3350	1.40	R	37	4
119	120	11.83	3270	1.50			4
140	103	10.11	3160	1.65			4
149	96	9.47	3110	1.75			4
177	81	7.97	2980	1.95			4
211	68	6.67	2820	2.1			4
249	58	5.67	2710	2.5			4
279	51	5.06	2630	2.6			4
326	44	4.32	2520	2.9			4
348	41	4.05	2470	3.0			4
414	35	3.41	2360	3.2			4
204	70	13.25	2880	2.7	R	37	2
228	63	11.83	2790	2.9			2
267	54	10.11	2680	3.2			2
285	50	9.47	2630	3.3			2
339	42	7.97	2510	3.7			2
90	159	15.63	1700	0.80	R	27	4
106	135	13.28	2020	0.95			4
119	121	11.86	2080	1.05			4
139	103	10.13	2030	1.20			4
173	83	8.16	1880	1.40			4
185	78	7.63	1860	1.45			4
214	67	6.59	1810	1.60			4
252	57	5.60	1750	1.75			4
282	51	5.00	1710	1.85			4
330	43	4.27	1650	2.0			4
353	41	4.00	1630	2.1			4
418	34	3.37	1560	2.3	4		
228	63	11.86	1840	2.10	R	27	2
267	54	10.13	1770	2.3			2
331	43	8.16	1650	2.7			2
354	41	7.63	1620	2.8			2
410	35	6.59	1570	3.0			2
482	30	5.60	1500	3.3			2
540	27	5.00	1460	3.6			2
632	23	4.27	1400	3.8			2
675	21	4.00	1370	4.0			2
801	18	3.37	1310	4.4			2
250	57	5.63	5580	1.90	RX RXF	77	4
264	54	5.35	5490	1.90			4
298	48	4.73	5300	2.6			4
349	41	4.04	5050	3.5			4
381	38	3.70	4920	4.1			4
434	33	3.25	4720	5.5			4
458	31	3.08	4650	6.2			4
523	27	2.70	4460	7.8			4
581	25	2.43	4310	8.7			4
312	46	4.53	3570	1.80	RX RXF	67	4
328	44	4.30	3520	1.85			4
374	38	3.77	3390	2.3			4
441	33	3.20	3230	3.1			4
488	29	2.89	3140	3.6			4
555	26	2.54	3020	4.6			4
588	24	2.40	2970	5.0			4
690	21	2.04	2820	6.4			4
759	19	1.86	2740	6.7			4
876	16	1.61	2620	7.0			4
1005	14	1.40	2510	7.3			4

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
2.2kW						
5.6	3740	251.15	32200	1.15	R 107	4
6.1	3430	229.95	33500	1.25	RF 107	4
6.9	3030	203.16	34900	1.40		
8.2	2570	172.34	36100	1.65		
8.9	2360	158.68	36300	1.80		
9.9	2110	141.83	36600	2.0	R 107	4
11	1900	127.68	36900	2.3	RF 107	4
12	1720	115.63	37000	2.5		
14	1530	102.53	37200	2.8		
15	1380	92.70	37300	3.1		
6.5	3220	216.28	7030	0.95	R 97	4
7.6	2780	186.30	22500	1.10	RF 97	4
8.3	2530	170.02	23900	1.20		
9.4	2250	150.75	25300	1.35		
11	1890	126.75	26800	1.60		
12	1740	116.48	27300	1.75		
14	1540	103.44	27600	1.95		
15	1380	92.48	27800	2.2	R 97	4
17	1240	83.15	28000	2.4	RF 97	4
20	1080	72.17	28200	2.8		
22	970	65.21	27700	3.1		
24	890	59.92	27000	3.4		
27	795	53.21	26100	3.8		
30	710	47.58	25300	4.2		
11	1860	124.97	10100	0.85	R 87	4
12	1760	118.43	15200	0.90	RF 87	4
14	1540	103.65	17000	1.00		
15	1390	93.38	17900	1.10		
17	1220	81.92	18900	1.25		
19	1080	72.57	19500	1.45		
22	950	63.68	20000	1.65	R 87	4
23	900	60.35	20000	1.70	RF 87	4
27	785	52.82	20000	1.95		
30	710	47.58	20000	2.2		
34	620	41.74	19900	2.5		
38	550	36.84	19200	2.8		
43	485	32.66	18500	3.2		
41	515	34.40	18800	2.9	R 87	4
45	470	31.40	18300	3.3	RF 87	4
51	415	27.84	17700	3.7		
60	350	23.40	16800	4.4		
66	320	21.51	16400	4.7		
21	980	65.77	5470	0.85	R 77	4
24	860	57.68	9540	0.95	RF 77	4
27	775	52.07	10300	1.05		
31	685	45.81	11000	1.20		
33	645	43.26	11300	1.25		
38	550	36.83	11800	1.50	R 77	4
42	500	33.48	12100	1.65	RF 77	4
49	430	29.00	12100	1.90		
56	375	25.23	11700	2.1		
60	350	23.37	11400	2.3		
66	320	21.43	11200	2.6	R 77	4
75	280	18.80	10800	2.8	RF 77	4
79	265	17.82	10600	2.9		
90	230	15.60	10200	3.2		
100	210	14.05	9910	3.4		
35	595	39.88	7630	1.00	R 67	4
38	560	37.50	8020	1.00	RF 67	4
44	480	32.27	8750	1.10		
49	430	28.83	9140	1.20		

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
2.2kW						
60	350	23.44	9140	1.60		
71	295	19.89	8760	2.0		
79	270	17.95	8530	2.2		
89	235	15.79	8240	2.4		
95	220	14.91	8110	2.5	R 67	4
111	189	12.70	7760	2.8	RF 67	4
122	172	11.54	7560	2.9		
141	149	10.00	7250	3.2		
162	130	8.70	6960	3.4		
181	116	7.79	6760	3.3		
38	555	37.30	4490	0.80		
40	525	35.07	5110	0.85	R 57	4
47	450	30.18	5030	1.00	RF 57	4
52	400	26.97	4960	1.10		
64	325	21.93	4800	1.40		
76	275	18.16	4660	1.60		
84	250	16.79	4570	1.80		
95	220	14.77	4450	2.0		
101	210	13.95	4390	2.1	R 57	4
119	177	11.88	4230	2.3	RF 57	4
131	161	10.79	4140	2.4		
151	139	9.35	4000	2.7		
156	135	9.06	3980	2.8		
177	119	7.97	3850	3.0		
104	205	26.31	4370	2.2		
109	192	24.99	4320	2.3		
124	169	21.93	4190	2.7		
147	143	18.60	4020	3.1	R 57	2
163	129	16.79	3920	3.5	RF 57	2
185	114	14.77	3790	3.8		
196	107	13.95	3740	4.0		
73	285	19.27	3550	1.05		
87	240	16.22	3460	1.15		
97	215	14.56	3400	1.20		
112	187	12.54	3310	1.35		
120	185	11.79	3270	1.40		
139	151	10.15	3160	1.50		
155	135	9.07	3090	1.65		
176	119	8.01	3000	1.70	R 47	4
182	116	7.76	2910	1.40	RF 47	4
203	104	6.96	2840	1.55		
235	89	6.00	2740	1.75		
250	84	5.64	2700	1.85		
291	72	4.85	2600	2.1		
325	65	4.34	2530	2.3		
368	57	3.83	2440	2.5		
117	179	23.28	3280	1.70		
125	168	21.81	3230	1.80		
142	148	19.27	3150	2.0		
153	138	17.89	3100	2.1		
168	125	16.22	3030	2.2		
187	112	14.56	2950	2.4	R 47	2
218	97	12.54	2850	2.6	RF 47	2
231	91	11.97	2800	2.7		
269	78	10.15	2700	2.9		
301	70	9.07	2620	3.2		
341	62	8.01	2530	3.3		
90	230	15.60	1070	0.85	R 37	4
106	198	13.25	1660	0.95	RF 37	4
119	176	11.83	1990	1.05		

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
2.2kW						
140	151	10.11	2360	1.15		
149	141	9.47	2480	1.20		
177	119	7.97	2750	1.30		
211	99	6.67	2470	1.45	R 37	4
249	84	5.67	2570	1.70	RF 37	4
279	75	5.06	2500	1.80		
326	64	4.32	2410	1.95		
348	60	4.05	2370	2.0		
414	51	3.41	2270	2.2		
141	149	19.31	2380	1.35	R 37	2
151	139	18.05	2510	1.45	RF 37	2
175	120	15.60	2740	1.65		
206	102	13.25	2720	1.85		
231	91	11.83	2650	2.0		
270	78	10.11	2550	2.2		
288	73	9.47	2510	2.3		
342	61	7.97	2410	2.5	R 37	2
409	51	6.67	2280	2.8	RF 37	2
480	44	5.67	2180	3.3		
540	39	5.06	2120	3.5		
632	33	4.32	2030	3.8		
675	31	4.05	1990	3.9		
801	26	3.41	1900	4.3		
139	151	10.13	1120	0.80		
214	98	6.59	1130	1.10		
252	83	5.60	1390	1.20	R 27	4
282	75	5.00	1540	1.30	RF 27	4
330	64	4.27	1540	1.35		
353	60	4.00	1520	1.45		
418	50	3.37	1470	1.55		
206	102	13.28	1720	1.25		
230	91	11.86	1690	1.40		
270	78	10.13	6550	1.55		
335	63	8.196	1530	1.85		
358	59	7.63	1510	1.90	R 27	2
414	51	6.59	1470	2.1	RF 27	2
488	43	5.60	1420	2.3		
546	39	5.00	1390	2.5		
639	33	4.27	1340	2.6		
683	31	4.00	1310	2.8		
810	26	3.37	1260	3.0		
298	70	4.73	5180	1.75		
349	60	4.04	4950	2.4		
381	55	3.70	4820	2.8		
434	48	3.25	4640	3.8		
458	46	3.08	4560	4.2	RX 77	4
523	40	2.70	4380	5.3	RXF 77	4
581	36	2.43	4250	5.9		
662	32	2.13	4080	6.3		
750	28	1.88	3920	6.7		
846	25	1.67	3780	7.0		
991	21	1.42	3590	7.3		
374	56	3.99	3280	1.55		
441	48	3.20	3130	2.1		
488	43	2.89	3050	2.5		
555	38	2.54	2940	3.1	RX 67	4
588	36	2.40	2890	3.4	RXF 67	4
690	30	2.04	2760	4.4		
759	28	1.86	2680	4.6		
876	24	1.61	2570	4.8		
1005	21	1.40	2460	5.0		

输出 转速 Output speed n_s [r/min]	输出 转矩 Output torque M_s [N · m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
2.2kW						
450	47	3.14	2450	1.40		
534	39	2.64	2340	1.75		
595	35	2.37	2280	1.95		
691	30	2.04	2190	2.3	RX 57	4
734	29	1.92	2150	2.4	RXF 57	4
853	25	1.65	2060	2.8		
955	22	1.48	1990	3.1		
1080	19	1.30	1930	3.2		
3.0kW						
1.2	20900	1123	120000	0.85		
1.4	18600	999	120000	0.95	R	167 R87
1.6	16000	861	120000	1.10	RF	167 R87
1.8	14200	760	120000	1.25		
2.1	12100	656	120000	1.50		
2.8	9280	503	120000	1.95		
2.6	9880	533	68000	1.30		
3.0	8540	462	69700	1.50		
3.3	7940	426	70400	1.65	R	147 R77
3.8	6860	368	71500	1.90	RF	147 R77
4.3	6070	326	72200	2.1		
5.0	5180	280	72800	2.5		
1.6	16600	889	26300	0.80		
1.8	14700	784	54500	0.90	R	147 R77
2.0	13000	695	62700	1.00	RF	147 R77
2.3	11600	619	65200	1.10		
2.6	10500	558	67100	1.25		
2.8	9160	490	48800	0.85		
3.3	7990	428	53400	1.00		
3.7	7150	381	55100	1.10		
4.3	6070	323	56900	1.30	R	137 R77
4.8	5460	291	57800	1.45	RF	137 R77
5.5	4770	255	58700	1.70		
6.3	4180	223	59300	1.90		
2.7	9870	517	36800	0.80	R	137 R77
3.1	8650	453	51200	0.95	RF	137 R77
5.5	4730	253	25800	0.90	R	107 R77
6.5	4010	214	31000	1.05	RF	107 R77
7.5	3500	187	33200	1.25		
5.5	4870	256	20200	0.90	R	107 R77
					RF	107 R77
3.2	8860	222.60	50300	0.90		
3.8	7500	188.45	54400	1.05	R	137
4.1	6940	174.40	55500	1.15	RF	137
4.6	6220	156.31	56700	1.30		
5.4	5620	141.12	57600	1.40		
5.6	5100	128.18	58300	1.55		
6.3	4520	113.72	59000	1.75	R	137
7.0	4110	103.20	59400	1.95	RF	137
8.1	3530	88.70	59900	2.3		
4.2	6780	222.60	55800	1.20		
5.0	5740	188.45	57400	1.40	R	137
5.4	5320	174.40	58000	1.50	RF	137
6.0	4760	156.31	58700	1.70		
6.7	4300	141.12	59200	1.85		
7.3	3910	128.18	59600	2.0	R	137
8.3	3470	113.75	60000	2.3	RF	137
9.1	3150	103.20	60200	2.5		
5.9	4840	158.68	21600	0.90	R	107
6.6	4320	141.83	29300	1.00	RF	107
7.4	3890	127.68	31500	1.10		

输出 转速 Output speed n ₂ [r/min]	输出 转矩 Output torque M ₂ [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F _{ra} [N]	使用 系数 Service factor f ₀	机型号 Model	电机 极数 Pole P
3.0KW						
6.1	4710	229.95	26500	0.90	R 107 RF 107	4
6.9	4160	203.16	30200	1.05		
8.1	3530	172.34	33100	1.20		
8.8	3250	158.68	34100	1.30		
9.9	2900	141.83	35300	1.50		
11	2610	127.68	36000	1.65		
12	2370	115.63	36300	1.80		
14	2100	102.53	36700	2.0		
15	1900	92.70	36900	2.3		
18	1610	78.57	35900	2.7		
19	1490	72.88	35200	2.9		
9.3	3090	150.78	16200	0.95	R 97 RF 97	4
11	2590	126.75	23600	1.15		
12	2380	116.48	24700	1.25		
14	2120	103.44	25900	1.40		
15	1890	92.48	26800	1.60		
17	1700	83.15	27300	1.75		
19	1480	72.17	27700	2.0		
21	1330	65.21	27000	2.2		
23	1230	59.92	26400	2.5		
26	1090	53.21	25600	2.8		
29	970	47.58	24800	3.1		
33	880	42.78	24000	3.4		
38	760	37.13	23100	4.0		
42	680	33.25	22400	4.2		
15	1910	93.38	3630	0.80	R 87 RF 87	4
17	1680	81.92	16000	0.90		
19	1490	72.57	17400	1.05		
22	1300	63.68	18400	1.20		
23	1230	60.35	18800	1.25	R 87 RF 87	4
27	1080	52.82	19500	1.45		
29	970	47.58	19900	1.60		
34	850	41.74	19400	1.80		
38	755	36.84	18700	2.1		
43	670	32.66	18100	2.3		
50	570	27.88	17400	2.6		
41	705	34.40	18400	2.1	R 87 RF 87	4
45	640	31.40	17900	2.4		
50	570	27.84	17400	2.7		
60	480	23.40	16500	3.2		
65	440	21.51	16100	3.4		
73	390	19.10	15600	3.7		
82	350	17.08	15100	4.0		
91	315	15.35	14600	4.3		
31	940	45.81	8670	0.85	R 77 RF 77	4
32	890	43.26	9270	0.95		
38	755	36.83	10500	1.10		
42	685	33.47	11000	1.20		
48	595	29.00	11600	1.40	R 77 RF 77	4
55	515	25.23	11300	1.50		
60	480	23.37	11100	1.70	R 77 RF 77	4
65	440	21.43	10800	1.85		
74	385	18.80	10500	2.0		
79	365	17.82	10300	2.1		
90	320	15.60	9980	2.3		
100	290	14.05	9700	2.5		
114	250	12.33	9350	2.7		
129	225	10.88	9090	3.0		
145	197	9.64	8720	3.2		
163	176	8.59	8500	3.6		
181	158	7.74	8240	3.8		
206	139	6.79	7920	4.2		

输出 转速 Output speed n ₂ [r/min]	输出 转矩 Output torque M ₂ [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F _{ra} [N]	使用 系数 Service factor f ₀	机型号 Model	电机 极数 Pole P
3.0KW						
60	480	23.44	8730	1.15	R 67 RF 67	4
70	405	19.89	8420	1.45		
78	365	17.95	8230	1.60		
89	325	15.79	7980	1.75		
94	305	14.91	7860	1.80		
110	260	12.70	7550	2.0		
121	235	11.54	7360	2.1		
140	205	10.00	7090	2.3		
52	550	26.97	4330	0.80	R 57 RF 57	4
64	450	21.93	4380	1.00		
75	380	18.60	4300	1.20	R 57 RF 57	4
83	345	16.79	4250	1.30		
95	300	14.77	4160	1.45	R 57 RF 57	4
100	285	13.95	4130	1.50		
118	245	11.88	4010	1.65		
130	220	10.79	3940	1.75		
150	191	9.35	3820	1.95		
155	185	9.06	3810	2.0		
176	163	7.97	3700	2.2		
186	154	7.53	3650	2.3		
218	131	6.41	3520	2.6		
240	119	5.82	3430	2.7		
277	103	5.05	3310	3.0	R 57 RF 57	2
319	90	4.39	3190	3.1		
128	225	21.93	3950	2.0	R 57 RF 57	2
151	190	18.60	3820	2.4		
167	170	16.79	3730	2.6		
190	151	14.77	3620	2.9		
201	143	13.95	3570	3.0		
236	122	11.88	3440	3.3		
259	110	10.79	3360	3.5		
86	330	16.22	2030	0.85	R 47 RF 47	4
96	300	14.56	2500	0.90		
112	255	12.54	3040	0.95		
119	240	11.79	3040	1.00	R 47 RF 47	4
138	210	10.15	2970	1.10		
154	186	9.07	2910	1.20		
175	164	8.01	2840	1.25		
181	159	7.76	2740	1.05		
201	143	6.96	2680	1.10		
233	123	6.00	2610	1.25		
248	115	5.64	2580	1.35		
288	99	4.85	2490	1.50		
323	89	4.34	2430	1.65		
365	78	3.83	2360	1.85	R 47 RF 47	2
237	121	11.79	2670	2.0		
270	104	10.15	2580	2.2		
309	93	9.07	2510	2.4		
349	82	8.01	2430	2.5		
361	79	7.76	2370	2.1		
402	71	6.96	2310	2.2		
467	61	6.00	2220	2.5		
496	58	5.64	2190	2.7		
577	50	4.85	2100	3.0		
646	44	4.34	2040	3.3	R 37 RF 37	4
731	39	3.83	1970	3.7		
139	205	10.11	780	0.80	R 37 RF 37	4
148	194	9.47	1010	0.85		
176	163	7.97	1510	0.95		
210	137	6.67	1250	1.05	R 37 RF 37	4
247	116	5.67	1630	1.25		
277	104	5.06	1830	1.30		
324	88	4.32	2070	1.45		
346	83	4.05	2140	1.45		
411	70	3.41	2180	1.60		

输出 转速 Output speed n ₂ [r/min]	输出 转矩 Output torque M ₂ [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F _{ra} [N]	使用 系数 Service factor f ₀	机型号 Model	电机 极数 Pole P
3.0KW						
277	103	10.11	2340	1.65	R RF	37 37
296	97	9.47	2380	1.70		
351	82	7.97	2290	1.90		
420	68	6.67	2170	2.1		
494	58	5.67	2090	2.5		
553	52	5.06	2030	2.6		
648	44	4.32	1950	2.8		
692	41	4.05	1920	3.0		
821	35	3.41	1840	3.2		
250	115	5.60	360	0.85	R RF	27 27
280	102	5.00	615	0.95		
328	87	4.27	910	1.00		
350	82	4.00	1010	1.05		
415	69	3.37	1230	1.15		
425	67	6.59	1260	1.55	R RF	27 27
500	57	5.60	1330	1.75		
560	51	5.00	1300	1.85		
656	44	4.27	1260	2.0		
700	41	4.00	1240	2.1		
831	35	3.37	1200	2.3		
217	132	6.45	7130	1.45	RX RXF	87 87
252	114	5.56	6830	2.0		
276	104	5.07	6650	2.4		
311	92	4.50	6430	3.2		
370	77	3.78	6100	3.9		
296	97	4.73	5050	1.25	RX RXF	77 77
347	83	4.04	4830	1.75		
378	76	3.70	4720	2.0		
431	67	3.25	4550	2.7		
455	63	3.08	4480	3.1		
371	77	3.77	3150	1.15	RX RXF	67 67
438	66	3.20	3030	1.55		
485	59	2.89	2950	1.80		
551	52	2.54	2850	2.3		
583	49	2.40	2810	2.5		
685	42	2.04	2690	3.2		
754	38	1.86	2610	3.3		
870	33	1.61	2510	3.5		
1000	29	1.40	2410	3.6		
446	64	3.14	2330	1.00		
530	54	2.64	2240	1.30		
591	49	2.37	2180	1.40		
686	42	2.04	2100	1.65		
729	39	1.92	2070	1.75		
847	34	1.65	1990	2.0		
948	30	1.48	1930	2.2		
1075	27	1.30	1870	2.4		
4.0KW						
1.6	21200	861	12000	0.85	R RF	167 167
1.9	18700	760	12000	0.95		
2.2	16000	656	12000	1.10		
2.8	12300	503	12000	1.45		
3.8	9190	376	12000	1.95		
4.2	8180	335	12000	2.2		
2.7	13100	533	62500	1.00	R RF	147 147
3.1	11300	462	65800	1.15		
3.3	10500	426	67100	1.25		
3.8	9060	368	69100	1.45		
4.4	8010	326	70300	1.60		
5.1	6850	280	71500	1.90		
5.7	6050	247	72200	2.2		
6.7	5220	214	72800	2.5		
7.5	4620	189	73200	2.8		
8.9	3880	159	73600	3.3		

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{r2} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
4.0kw						
22	1710	63.68	13300	0.90	R 87	4
24	1620	60.35	13900	0.95		4
27	1420	52.82	15200	1.10		4
30	1280	47.58	16000	1.20		4
34	1120	41.74	16800	1.40	R 87	4
39	990	36.84	17400	1.55		4
43	880	32.66	17500	1.75		4
51	750	27.88	16800	2.0		4
41	930	34.40	17600	1.60	R 87	4
45	840	31.40	17400	1.85		4
51	750	27.84	16800	2.1		4
61	630	23.40	16100	2.5		4
66	580	21.51	15700	2.6	R 87	4
74	515	19.10	15200	2.8		4
83	460	17.08	14700	3.0		4
92	415	15.35	14300	3.2		4
107	360	13.33	13700	3.6	R 77	4
119	320	11.93	13300	3.8		4
39	990	36.83	4070	0.85	R 77	4
42	900	33.47	9100	0.90		4
49	780	29.00	10300	1.05		4
56	680	25.23	10800	1.15		4
61	630	23.37	10600	1.30	R 77	4
66	575	21.43	10400	1.40		4
76	505	18.80	10100	1.55		4
80	480	17.82	9950	1.65		4
91	420	15.60	9630	1.75	R 77	4
101	380	14.05	9380	1.90		4
115	330	12.33	9070	2.1		4
131	295	10.88	8780	2.3		4
147	260	9.64	8500	2.4	R 67	4
165	230	8.59	8320	2.7		4
183	210	7.74	8070	2.9		4
209	183	6.79	7770	3.2		4
237	161	5.99	7490	3.3	R 67	4
267	143	5.31	7230	3.6		4
71	535	19.89	7960	1.10	R 57	4
79	485	17.95	7800	1.20		4
90	425	15.79	7600	1.30		4
95	400	14.91	7510	1.35		4
112	340	12.70	7240	1.50	R 57	4
123	310	11.54	7080	1.60		4
142	270	10.00	6840	1.75		4
163	235	8.70	6600	1.90		4
182	210	7.79	6440	1.80	R 57	4
193	198	7.36	6340	1.85		4
227	169	6.27	6070	1.95		4
249	153	5.70	5920	2.0		4
288	133	4.93	5680	2.2	R 57	4
331	116	4.29	5460	2.3		4
76	500	18.60	3520	0.90	R 57	4
85	450	16.79	3830	1.00		4
96	395	14.77	3800	1.10		4
102	375	13.95	3780	1.15	R 57	4
120	320	11.88	3710	1.25		4
132	290	10.79	3660	1.35		4
152	250	9.35	3580	1.45		4
157	245	9.06	3590	1.55	R 57	4
178	215	7.97	3500	1.65		4
189	205	7.53	3470	1.75		4
222	172	6.41	3350	1.95		4
244	157	5.82	3280	2.0	R 57	4
284	136	5.05	3180	2.2		4
323	118	4.39	3070	2.4		4

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N · m]	传动比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{r2} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P	
4.0kw							
140	275	10.15	1960	0.85	R RF	47 47	4 4
157	245	9.07	2350	0.90			
177	215	8.01	2640	0.95			
204	187	6.96	2480	0.85			
237	161	6.00	2430	0.95			
252	152	5.64	2410	1.00			
293	131	4.85	2350	1.15			
327	117	4.34	2300	1.25			
371	103	3.83	2250	1.40			
176	215	16.22	2640	1.25	R RF	47 47	4 4
196	195	14.56	2600	1.35			
228	168	12.54	2540	1.50			
242	158	11.79	2510	1.55			
282	136	10.15	2440	1.70			
315	121	9.07	2390	1.80			
357	107	8.01	2320	1.90			
369	104	7.76	2250	1.55			
411	93	6.96	2200	1.70			
477	80	6.00	2130	1.95			
507	75	5.64	2100	2.1			
589	65	4.85	2020	2.3			
660	58	4.34	1970	2.5			
746	51	3.83	1910	2.8			
255	150	5.56	6630	1.50	RX RXF	87 87	4 4
280	137	5.07	6470	1.85			
316	121	4.50	6260	2.4			
375	102	3.78	5960	3.0			
351	109	4.04	4670	1.30	RX RXF	77 77	4 4
383	100	3.70	4560	1.55			
437	87	3.25	4410	2.1			
461	83	3.08	4350	2.3			
527	73	2.70	4190	3.0			
585	65	2.43	4070	3.3			
667	57	2.13	3920	3.5			
755	51	1.88	3780	3.7			
852	45	1.67	3650	3.9			
998	38	1.42	3480	4.1			
444	86	3.20	2870	1.15	RX RXF	67 67	4 4
492	78	2.89	2810	1.35			
559	68	2.54	2730	1.75			
592	65	2.40	2690	1.90			
692	55	2.04	2580	2.4			
765	50	1.86	2520	2.5			
883	43	1.61	2420	2.6			
1015	38	1.40	2330	2.8			
538	71	2.64	1670	0.95	RX RXF	57 57	4 4
599	64	2.37	1780	1.10			
696	55	2.04	1910	1.25			
740	52	1.92	1940	1.35			
859	44	1.65	1900	1.55			
962	40	1.48	1840	1.70			
1090	35	1.30	1790	1.80			
5.5KW							
2.2	22000	656	120000	0.80	R RF	167R97 167R97	4 4
2.5	19300	579	120000	0.95			
2.8	16900	503	120000	1.05			
3.3	14400	432	120000	1.25			
3.8	12600	376	120000	1.45			
4.3	11200	335	120000	1.60			
4.7	10100	303	120000	1.80			
5.1	9310	279	120000	1.95			
3.1	15500	462	43700	0.85	R RF	147R87 147R87	4 4
3.3	14400	426	57800	0.9			
3.9	12400	368	63800	1.05			
4.4	11000	326	66300	1.2			
5.1	9400	280	68600	1.4			
5.8	8300	247	70000	1.55			
6.7	71700	214	71200	1.8			
7.6	6340	189	71900	2.0			

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P				
5.5kw										
3.1	17000	229.71	120000	1.05	R RF	167 167	8 8			
3.8	13800	186.93	120000	1.30						
4.6	11300	153.07	120000	1.60						
5.1	10400	139.98	120000	1.75						
5.8	9010	121.81	120000	2.0						
4.3	12100	163.31	64400	1.10	R RF	147 147	8 8			
4.8	10900	146.91	66500	1.20						
5.9	8870	119.86	69300	1.45						
6.5	8090	109.31	70200	1.60						
5.9	8930	163.31	69200	1.45	R RF	147 147	6 6			
6.5	8040	146.91	70300	1.60						
8	6560	119.86	71700	2.0						
8.8	5980	109.31	72200	2.2	R RF	147 147	6 6			
10	5180	94.60	72800	2.5						
12	4570	83.47	73200	2.8						
5.5	9480	128.18	44400	0.85	R RF	137 137	8 8			
6.2	8410	113.72	52200	0.95						
6.9	7630	103.20	54200	1.05						
8.0	6560	88.70	56100	1.20						
5.5	9540	174.40	43300	0.85	R RF	137 137	6 6			
6.1	8550	156.31	51600	0.95						
6.8	7720	141.12	54000	1.05						
7.5	7010	128.18	55300	1.15						
8.4	6220	113.72	56700	1.30						
9.3	5650	103.20	57600	1.40						
6.4	8180	222.60	53000	1.00	R RF	137 137	4 4			
7.6	6920	188.45	55500	1.15						
8.2	6410	174.40	56400	1.25						
9.1	5740	156.31	57400	1.40						
10	5180	141.12	58200	1.55						
11	4710	128.18	58800	1.70	R RF	137 137	4 4			
13	4180	113.72	59300	1.90						
14	3790	103.20	59700	2.1						
16	3260	88.70	60200	2.5						
18	2970	80.91	60400	2.7						
19	2700	73.49	60500	3.0						
22	2390	65.20	60700	3.3						
24	2170	59.17	60900	3.7						
28	1870	50.86	61000	4.3						
11	4690	127.68	27100	0.90	R RF	107 107	4 4			
12	4250	115.63	29800	1.00						
14	3770	102.53	32100	1.15						
15	3400	92.70	33500	1.25						
18	2980	78.57	33500	1.50						
20	2680	72.88	32900	1.60						
22	2410	65.60	32100	1.80						
24	2180	59.41	31300	1.95						
27	1930	52.68	30300	2.2						
30	1750	47.63	29500	2.5						
35	1480	40.37	28200	2.9						
17	3050	83.15	17600	1.00				R RF	97 97	4 4
20	2650	72.17	21800	1.15						
22	2390	65.21	24600	1.25						
24	2200	59.92	24200	1.35						
27	1950	53.21	23600	1.55						
30	1750	47.58	23000	1.70						
33	1570	42.78	22500	1.90						
39	1360	37.13	21700	2.2						
43	1220	33.25	21100	2.4						
52	1010	27.58	20100	2.6						
45	1180	32.05	20900	2.2	R RF	97 97	4 4			
53	1000	27.19	20000	2.6						
57	920	25.03	19600	3.1						
64	820	22.37	19000	3.3						
71	740	20.14	18400	3.5						
78	670	18.24	17900	3.7						
88	595	16.17	17300	4.0						

输出转速 Output speed n_2 [r/min]	输出转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用系数 Service factor f_d	机型号 Model	电机极数 Pole P
5.5kW						
295	178	4.85	1870	0.85	R	47
330	159	4.34	2110	0.90	RF	47
373	141	3.83	2080	1.00		4
230	230	12.54	1730	1.10		
244	215	11.79	1910	1.15		
284	185	10.15	2250	1.25		
318	165	9.07	2220	1.35	R	47
359	146	8.01	2170	1.40	RF	47
480	109	6.00	2000	1.45		2
511	103	5.64	1970	1.50		
593	89	4.85	1920	1.70		
664	79	4.34	1870	1.85		
752	70	3.83	1820	2.1		
216	245	6.63	10500	1.90	RX	107
255	205	5.61	9980	2.2	RXF	107
276	191	5.19	9760	3.7		4
307	171	4.65	9460	4.1		
247	215	5.79	8380	1.95		
291	180	4.91	8010	2.2		
316	166	4.52	7820	3.6		
354	149	4.04	7580	4.0		
393	134	3.64	7350	4.4	RX	97
434	121	3.30	7140	4.9	RXF	97
489	107	2.92	6890	5.5		4
541	97	2.64	6690	6.1		
638	82	2.24	6360	7.2		
731	72	1.96	6110	7.9		
874	60	1.64	5780	8.4		
1010	52	1.42	5530	8.8		
318	165	4.50	6040	1.75		
378	139	3.78	5770	2.2		
411	128	3.48	5640	3.2	RX	87
463	113	3.09	5460	3.6	RXF	87
518	101	2.76	5290	4.0		4
576	91	2.48	5130	4.4		
664	79	2.15	4930	4.9		
440	119	3.25	4220	1.50		
464	113	3.08	4160	1.70		
530	99	2.70	4030	2.2		
589	89	2.43	3920	2.4	RX	77
671	78	2.13	3780	2.6	RXF	77
761	69	1.88	3660	2.7		4
858	61	1.67	3540	2.8		
1005	52	1.42	3380	3.0		
563	93	2.54	2550	1.25		
596	88	2.40	2520	1.40		
700	75	2.04	2430	1.80	RX	67
770	68	1.86	2380	1.85	RXF	67
889	59	1.61	2300	1.95		4
1020	51	1.40	2220	2.0		
700	75	2.04	665	0.90		
745	71	1.92	755	1.00	R	57
866	61	1.65	940	1.15	RF	57
969	54	1.48	1020	1.25		4
1095	48	1.30	1160	1.30		
7.5kW						
2.8	23100	503	120000	0.80		
3.3	19800	432	120000	0.90	R	167
3.8	17300	376	120000	1.05	RF	167
4.3	15400	335	120000	1.15		4
4.7	13900	303	120000	1.30		
5.1	12800	279	120000	1.40		
4.4	15000	326	50100	0.85		
5.1	12900	280	62900	1.00		
5.8	11400	247	65700	1.15	R	147
6.7	9810	214	68000	1.30	RF	147
7.6	8680	189	69500	1.50		4
9.0	7290	159	71000	1.80		

输出转速 Output speed n_2 [r/min]	输出转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用系数 Service factor f_d	机型号 Model	电机极数 Pole P
7.5kW						
3.1	22900	229.71	120000	0.80		
3.8	18600	186.93	120000	0.95		
4.7	15200	153.07	120000	1.20	R	167
5.1	13900	139.98	120000	1.30	RF	167
5.9	12100	121.81	120000	1.50		8
4.2	17100	229.71	120000	1.05	R	167
5.1	13900	186.93	120000	1.30	RF	167
6.3	11400	153.07	120000	1.60		6
6.9	10400	139.98	120000	1.70		
7.9	9090	121.81	120000	2.0		
8.9	8020	107.49	120000	2.2	R	167
10	6950	93.19	120000	2.6	RF	167
12	6190	82.91	120000	2.9		6
13	5500	73.70	120000	3.3		
14	5030	67.40	120000	3.6		
4.4	16200	163.31	32800	0.80		
4.9	14600	146.91	55100	0.90	R	147
6.0	11900	119.86	64700	1.10	RF	147
6.6	10900	109.31	66500	1.20		8
5.9	12200	163.31	64200	1.05	R	147
6.5	11000	146.91	66300	1.20	RF	147
8.0	8940	119.86	69200	1.45		6
8.8	8150	109.31	70100	1.60	R	147
10	700	94.60	71300	1.85	RF	147
12	6230	83.47	72000	2.1		6
7.6	9440	188.45	45300	0.85		
8.2	8730	174.40	50800	0.90	R	137
9.1	7830	156.31	53700	1.00	RF	137
10	7070	141.12	55200	1.15		4
11	6420	128.18	56400	1.25		
13	5700	113.72	57500	1.40		
14	5170	103.20	58200	1.55		
16	4440	88.70	59100	1.80	R	137
18	4050	80.91	59500	1.95	RF	137
19	3680	73.49	59800	2.2		4
22	3270	65.20	60100	2.5		
24	2960	59.17	60400	2.7		
28	2550	50.86	60600	3.1		
15	4640	92.70	27500	0.95		
18	3940	78.57	31300	1.10		
20	3650	72.88	31300	1.20		
22	3290	65.60	30600	1.30		
24	2980	59.41	30000	1.45	R	107
27	2640	52.68	29200	1.65	RF	107
30	2390	47.63	28500	1.80		4
35	2020	40.37	27300	2.1		
41	1770	35.26	26400	2.4		
48	1480	29.49	25200	2.9		
46	1540	30.77	25500	2.8		
52	1380	27.58	24700	3.1	R	107
57	1250	24.90	24100	3.5	RF	107
63	1130	22.62	23400	3.8		4
24	3000	59.92	19700	1.00		
27	2670	53.21	22200	1.15		
30	2380	47.58	21800	1.25	R	97
33	2140	42.78	21300	1.40	RF	97
39	1860	37.13	20700	1.60		4
43	1670	33.25	20200	1.75	R	97
52	1380	27.58	19400	1.95	RF	97

输出转速 Output speed n_2 [r/min]	输出转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动比 Ratio i	径向负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用系数 Service factor f_d	机型号 Model	电机极数 Pole P
7.5kW						
45	1610	32.05	20000	1.60		
53	1360	27.19	19300	1.90		
57	1250	25.03	18900	2.3	R	97
64	1120	22.37	18400	2.4	RF	97
71	1010	20.14	17900	2.6		4
78	910	18.24	17500	2.7		
39	1840	36.84	11500	0.85	R	87
44	1640	32.66	15700	0.95	RF	87
51	1400	27.88	15200	1.05		4
51	1390	27.84	15200	1.10		
61	1170	23.40	14700	1.30		
66	1080	21.51	14500	1.40		
75	960	19.10	14100	1.50		
84	860	17.08	13700	1.65		
93	770	15.35	12500	1.75		
107	670	13.33	12900	1.90	R	87
120	600	11.93	12600	2.1	RF	87
144	495	9.90	12000	2.4		4
156	460	9.14	11900	2.6		
174	410	8.22	11600	2.8		
200	355	7.13	11100	3.0		
224	320	6.39	10800	3.2		
270	265	5.30	10200	3.4		
76	940	18.80	5310	0.85		
80	890	17.82	5720	0.85		
92	780	15.60	6610	0.95		
102	705	14.05	7180	1.00		
116	615	12.33	7750	1.10		
131	545	10.88	8010	1.20	R	77
148	485	9.64	7810	1.30	RF	77
166	430	8.59	7620	1.45		4
185	390	7.74	7590	1.55		
211	340	6.79	7340	1.70		
239	300	5.99	7110	1.80		
269	265	5.31	6890	1.90		
113	635	12.70	4240	0.80		
124	580	11.54	4860	0.85		
143	500	10.00	5620	0.95		
164	435	8.70	5930	1.00		
183	390	7.79	5500	0.95	R	67
194	370	7.36	5720	1.00	RF	67
228	315	6.27	5600	1.05		4
251	285	5.70	5480	1.10		
290	245	4.93	5300	1.15		
333	215	4.29	5130	1.25		
179	400	7.97	980	0.90		
190	375	7.53	1280	0.95		
223	320	6.41	2020	1.05	R	57
246	290	5.82	2380	1.10	RF	57
283	255	5.05	2760	1.20		4
326	220	4.39	2710	1.25		
296	365	14.77	2580	1.20		
208	345	13.95	2780	1.25		
244	295	11.88	2780	1.40		
269	265	10.79	2750	1.45		
310	230	9.35	2710	1.60		
364	197	7.97	2670	1.80	R	57
385	186	7.53	2640	1.90	RF	57
452	158	6.41	2570	2.1		2
498	144	5.82	2520	2.2		
575	125	5.05	2440	2.5		
660	108	4.39	2370	2.6		
216	330	6.63	10100	1.40		
255	280	5.61	9690	1.60		

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
9.2kW						
18	4790	78.57	23300	0.90	R 107 RF 107	4
20	4450	72.88	28600	0.95		
22	4000	65.60	29400	1.05		
24	3620	59.41	28800	1.20		
27	3210	52.68	28100	1.35		
30	2910	47.63	27500	1.50		
36	2460	40.37	26500	1.75		
41	2150	35.26	25700	2.0		
49	1800	29.49	24600	2.4		
52	1680	27.58	24200	2.6		4
58	1520	24.90	23500	2.8	R 107 RF 107	4
64	1380	22.62	23000	3.1		4
72	1220	20.07	22200	3.5		
27	3250	53.21	3280	0.90	R 97 RF 97	4
30	2900	47.58	20600	1.05		4
34	2610	42.78	20300	1.15		
39	2270	37.13	19800	1.30	R 97 RF 97	4
43	2030	33.25	19400	1.40		4
52	1680	27.58	18700	1.60		
58	1530	25.03	18300	1.85	R 97 RF 97	4
64	1370	22.37	17900	2.0		
71	1230	20.14	17400	2.1		
79	1110	18.24	17000	2.2		
89	990	16.17	16500	2.4		
98	890	14.62	16100	2.6		
116	755	12.39	15400	2.9		
67	1310	21.51	13900	1.15	R 87 RF 87	4
75	1170	19.10	13600	1.25		
84	1040	17.08	13200	1.35		
94	940	15.35	13000	1.45		
108	810	13.33	12600	1.55		
121	730	11.93	12200	1.70		
145	605	9.90	11700	1.95		
158	560	9.14	11700	2.2		
175	500	8.22	11400	2.3		
202	435	7.13	10900	2.5		
225	390	6.39	10600	2.6		
102	860	14.05	4740	0.85	R 77 RF 77	4
117	750	12.33	5610	0.90		
132	665	10.88	6280	1.00		
149	590	9.64	6800	1.05		
186	470	7.74	6300	1.30	R 77 RF 77	4
212	415	6.79	6720	1.40		
240	365	5.99	6920	1.50		
271	325	5.31	6720	1.55		
277	315	5.19	9240	2.2	RX 107 RXF 107	4
310	285	4.65	8990	2.5		
343	255	4.20	8760	3.2		
377	235	3.81	8540	3.6		
425	205	3.38	8270	4.0		
318	275	4.52	7370	2.2	RX 97 RXF 97	4
356	245	4.04	7170	2.4		
396	220	3.64	6980	2.7		
437	200	3.30	6800	3.0		
493	178	2.92	6590	3.3		
545	161	2.64	6410	3.7		
643	137	2.24	6120	4.3		
736	119	1.96	5890	4.8		
880	100	1.64	5590	5.1		
1015	86	1.42	5360	5.3		

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
9.2kW						
414	210	3.48	5220	1.90	RX 87 RXF 87	4
466	188	3.09	5080	2.2		
522	168	2.76	4950	2.4		
580	151	2.48	4820	2.7		
669	131	2.15	4650	2.9		4
747	118	1.93	4520	3.0		
900	98	1.60	4300	3.2		
1035	85	1.39	4140	3.4		
593	148	2.43	3010	1.45	RX 77 RXF 77	
676	130	2.13	3160	1.55		
766	115	1.88	3260	1.65		
864	102	1.67	3280	1.70		
1010	87	1.42	3160	1.80		
11.0kW						
4.9	19600	295	120000	0.90	R 167 R107 RF 167 R107	4
5.3	18100	270	120000	1.00		
6.3	15300	229	120000	1.20		4
7.2	13400	200	120000	1.35		
8.5	11300	169	120000	1.60		
5.0	19800	291	120000	0.90	R 167 R107 RF 167 R107	4
4.3	22500	335	120000	0.80		
4.8	20300	303	120000	0.90	R 167 R97 RF 167 R97	4
5.2	18700	279	120000	0.95		
5.8	16600	247	26800	0.80	R 147 R87 RF 147 R87	4
6.7	14300	214	58300	0.90		
7.6	12700	189	63300	1.05		4
9.1	10700	159	66800	1.20		
5.1	20500	186.93	120000	0.90	R 167 RF 167	4
6.3	16700	153.07	120000	1.05		
6.9	15300	139.98	120000	1.20		4
7.9	13300	121.81	120000	1.35		
6.3	16800	229.71	120000	1.05	R 167 RF 167	4
7.7	13600	186.93	120000	1.30		
9.4	11200	153.07	120000	1.60	R 167 RF 167	4
10	10200	139.98	120000	1.75		
12	8890	121.81	120000	2.0		4
13	7840	107.49	120000	2.3		
15	6800	93.19	120000	2.7		4
17	6050	82.91	120000	3.0		
6.5	16100	146.91	35400	0.80	R 147 RF 147	6
8.0	13100	119.86	62400	1.00		
8.8	12000	109.31	64600	1.10		
10	10400	94.60	67300	1.25		
12	9130	83.47	39000	1.40		
8.8	11900	163.31	64700	1.10	R 147 RF 147	4
9.8	10700	146.91	66700	1.20		
12	8740	119.86	69400	1.50		4
13	7970	109.31	70300	1.65	R 147 RF 147	4
15	6900	94.60	71400	1.90		
17	6090	83.47	72100	2.1		
20	5260	72.09	72800	2.5		4
22	4890	66.99	73000	2.7		
24	4460	61.09	73300	2.9		
27	3860	52.87	73600	3.4		

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N · m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
11.0kW						
10	10300	142.12	23300	0.80	R 137 RF 137	4
11	9350	128.18	46900	0.85		4
13	8300	113.72	52700	0.95		
14	7530	103.20	54400	1.05		
16	6470	88.70	56300	1.25		
18	5900	80.91	57200	1.35		
20	5360	73.49	57900	1.50		
22	4760	65.20	58700	1.70		
24	4320	59.17	59200	1.85		
28	3710	50.86	59800	2.2		
32	3240	44.39	60200	2.5	R 107 RF 107	4
38	2750	37.65	60500	2.9		
44	2400	32.91	60700	3.3		
22	4790	65.60	23700	0.90	R 107 RF 107	4
24	4330	59.41	27600	1.00		
27	3840	52.68	27100	1.10		
30	3470	47.63	26600	1.25		
36	2940	40.37	25700	1.45		
41	2570	35.26	25000	1.65		
49	2150	29.49	24000	2.0	R 107 RF 107	4
47	2240	30.77	24200	1.90		
52	2010	27.58	23600	2.1		
58	1820	24.90	23100	2.4		
64	1650	22.62	22500	2.6		
72	1460	20.07	21800	2.9		
79	1330	18.21	21300	3.2	R 97 RF 97	4
34	3120	42.78	14500	0.95		
39	2710	37.13	18900	1.10		
43	2430	33.25	18600	1.20		
52	2010	27.58	18000	1.35		
58	1830	25.03	17700	1.55	R 97 RF 97	4
64	1630	22.37	17300	1.65		
71	1470	20.14	16900	1.80		
79	1330	18.24	16600	1.90	R 97 RF 97	4
89	1180	16.17	16100	2.0		
98	1070	14.62	15700	2.2		
116	900	12.39	15100	2.4		
133	790	10.83	14600	2.7		
155	675	9.29	14300	3.0		
172	610	8.39	13900	3.3		
202	520	7.12	13200	3.8		
232	455	6.21	12700	4.2		
67	1570	21.51	13200	0.95	R 87 RF 87	4
75	1390	19.10	13000	1.05		
84	1250	17.08	12800	1.10		
94	1120	15.35	12500	1.20	R 87 RF 87	4
108	970	13.33	12200	1.30		
121	870	11.93	11900	1.40		
145	720	9.90	11400	1.65		
158	665	9.14	11500	1.80		
175	600	8.22	11200	1.95		
202	520	7.13	10800	2.1		
225	465	6.39	10400	2.2		
272	385	5.30	9910	2.3		
132	795	10.88	4250	0.85	R 77 RF 77	4
149	705	9.64	5000	0.90		
186	565	7.74	4630	1.10	R 77 RF 77	4
212	495	6.79	5250	1.15		
240	435	5.99	5720	1.25		
271	390	5.31	6090	1.30		
277	380	5.19	9000	1.85	RX 107 RXF 107	4
310	340	4.65	8770	2.0		
343	305	4.20	8560	2.7		
377	280	3.81	8360	3.0		
425	245	3.38	8100	3.4		
469	225	3.07	7900	3.7		
545	193	2.64	7580	4.3		

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{r2} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
15.0kW						
22	6400	65.20	56400	1.25	R RF	137 4
25	5800	59.17	57300	1.40		
29	4990	50.86	58400	1.60		
33	4360	44.39	59100	1.85		
39	3690	37.65	59800	2.2		
44	3230	32.91	60200	2.5		
52	2730	27.83	60500	2.8		
31	4670	47.63	24500	0.90	R RF	107 4
36	3960	40.37	23900	1.10		
41	3460	35.26	23400	1.25		
50	2890	29.49	22600	1.50		
47	3020	30.77	22800	1.40	R RF	107 4
53	2710	27.58	22400	1.60		
59	2440	24.90	21900	1.75		
65	2220	22.62	21400	1.95		
73	1970	20.07	20900	2.2		
80	1790	18.21	20400	2.4		
93	1540	15.65	19700	2.8		
107	1340	13.66	19000	3.2		
53	2710	27.58	16500	1.00	R RF	97 4
58	2460	25.03	16300	1.15	R RF	97 4
65	2200	22.37	16100	1.25		
72	1980	20.14	15800	1.30		
80	1790	18.24	15600	1.40		
90	1590	16.17	15200	1.50		
100	1430	14.62	14900	1.60		
118	1220	12.39	14400	1.80		
135	1060	10.83	14000	1.95		
157	910	9.29	13800	2.2		
174	820	8.39	13400	2.5		
205	700	7.12	12800	2.9		
235	610	6.21	12400	3.1		
85	1680	17.08	11600	0.85	R RF	87 4
95	1510	15.35	11500	0.90		
110	1310	13.33	11300	1.00		
122	1170	11.93	11100	1.05		
147	970	9.90	10700	1.20	R RF	87 4
160	900	9.14	11000	1.35		
178	810	8.22	10700	1.45		
205	700	7.13	10300	1.55		
229	625	6.39	10100	1.65		
275	520	5.30	96000	1.75		
281	510	5.19	8440	1.35	RX RXF	107 4
314	455	4.65	8260	1.50		
348	410	4.20	8100	2.0		
383	375	3.81	7930	2.2		
431	330	3.38	7720	2.5	RX RXF	107 4
475	300	3.07	7540	2.8		
553	260	2.64	7260	3.2		
634	225	2.30	7010	3.7		
747	192	1.95	6710	4.0		
855	168	1.71	6470	4.2		
1010	142	1.44	6170	4.6		
323	445	4.52	6660	1.35	RX RXF	97 4
361	395	4.04	6530	1.50		
401	355	3.64	6400	1.65		
443	325	3.30	6270	1.85		
499	285	2.92	6110	2.1		
552	260	2.64	5970	2.3		
652	220	2.24	5730	2.7		
746	192	1.96	5550	3.0		
892	161	1.64	5290	3.2		
1030	139	1.42	5090	3.3		

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{r2} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
15.0kW						
420	340	3.48	4260	1.20	RX RXF	87 4
473	305	3.09	4510	1.35		
529	270	2.76	4430	1.50		
588	245	2.48	4350	1.65		
678	210	2.15	4230	1.80		
757	189	1.93	4130	1.90		
913	157	1.60	3960	2.0		
1050	137	1.39	3840	2.1	RX RXF	87 4
18.5kW						
7.8	22500	186.93	120000	0.80	R RF	167 4
9.6	18500	153.07	120000	1.00		
10	16900	139.98	120000	1.05		
12	14700	121.81	120000	1.25		
14	13000	107.49	120000	1.40	R RF	167 4
16	11200	93.19	120000	1.60		
18	10000	82.91	120000	1.80		
20	8890	73.70	120000	2.0		
22	8130	67.40	120000	2.2		
25	7070	58.65	120000	2.5		
12	14500	119.86	56900	0.90	R RF	147 4
13	13200	109.31	62300	1.00		
15	11400	94.60	65600	1.15		
18	10100	83.47	67700	1.30		
20	8690	72.09	69500	1.50	R RF	147 4
22	8080	66.99	70200	1.60		
24	7370	61.09	71000	1.75		
28	6380	52.87	71900	2.0		
31	5630	46.65	72500	2.3		
36	4860	40.29	73000	2.7		
18	9760	80.91	39000	0.80	R RF	137 4
20	8860	73.49	50200	0.90		
22	7860	65.20	53700	1.00		
25	7140	59.17	55100	1.10		
29	6130	50.86	56800	1.30	R RF	137 4
33	5350	44.39	58000	1.50		
39	4540	37.65	58900	1.75		
45	3970	32.91	59500	2.0		
53	3360	27.83	60100	2.3		
50	3570	29.57	59900	2.2	R RF	137 4
61	2910	24.12	60400	2.8		
67	2650	22.00	60600	3.0		
77	2300	19.04	60800	3.5		
87	2030	16.80	60900	4.0		
36	4870	40.37	20200	0.90	R RF	107 4
42	4250	35.26	22000	1.00		
50	3560	29.49	21500	1.20		
59	3000	24.90	20900	1.45		
65	2730	22.62	20600	1.60	R RF	107 4
73	2420	20.07	20100	1.80		
80	2200	18.21	19700	1.95		
94	1890	15.65	19100	2.3		
107	1650	13.66	18500	2.6		
126	1400	11.59	17800	3.1		
145	1220	10.13	17200	3.5		
186	950	7.86	16300	3.1	R RF	107 4
220	800	6.66	15600	3.7		

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N · m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{r2} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电 机 极 数 Pole P
18.5kW						
73	2430	20.14	14900	1.05	R RF	97 4
80	2200	18.24	14700	1.15		
91	1950	16.17	14500	1.25		
100	1760	14.62	14200	1.30		
118	1490	12.39	13800	1.45		
135	1310	10.83	13500	1.60		
158	1120	9.29	13400	1.80		
175	1010	8.39	13100	2.0		
206	860	7.12	12600	2.3		
236	750	6.21	12100	2.5		
282	625	5.20	11600	2.8		
326	545	4.50	11100	3.0		
110	1610	13.33	10600	0.80	R RF	87 4
123	1440	11.93	10400	0.85		
148	1190	9.90	10200	1.00		
160	1100	9.14	10600	1.10		
178	990	8.22	10300	1.15		
205	860	7.13	10000	1.25		
229	770	6.39	9770	1.30		
276	640	5.30	9350	1.40		
349	505	4.20	7710	1.65	RX RXF	107 4
384	460	3.81	7580	1.80		
433	410	3.38	7400	2.0		
477	370	3.07	7250	2.2		
555	320	2.64	7010	2.6	RX RXF	107 4
636	280	2.30	6780	3.0		
750	235	1.95	6510	3.2		
858	205	1.71	6290	3.4		
1015	174	1.44	6020	3.7		
402	440	3.64	6060	1.35	RX RXF	97 4
444	400	3.30	5960	1.50		
501	355	2.92	5830	1.70		
554	320	2.64	5710	1.85		
654	270	2.24	5510	2.2		
749	235	1.96	5350	2.4		
895	197	1.64	5120	2.6		
1035	171	1.42	4940	2.7		
531	335	2.76	3040	1.20		
590	300	2.48	3340	1.35		
680	260	2.15	3630	1.50		
760	235	1.93	3820	1.55		
916	193	1.60	3770	1.65		
1055	168	1.39	3670	1.75		
22kW						
9.6	22000	153.07	120000	0.80	R	167
10	20100	139.98	120000	0.90	RF	167
12	17500	121.81	120000	1.05		
14	15400	107.49	120000	1.15	R RF	167 4
16	13400	93.19	120000	1.35		
18	11900	82.91	120000	1.50		
20	10600	73.70	120000	1.70		
22	9670	67.40	120000	1.85		
25	8410	58.65	120000	2.1		
28	7420	51.76	120000	2.4		
33	6430	44.87	120000	2.8		
13	15700	109.31	41300	0.85	R RF	147 4
15	13600	94.60	61500	0.95		
18	12000	83.47	64600	1.10		
20	10300	72.09	67300	1.25		
22	9610	66.99	68300	1.35	R RF	147 4
24	8760	61.09	69400	1.50		
28	7580	52.87	70800	1.70		
31	6690	46.65	71600	1.95		
36	5780	40.29	72400	2.2		
41	5110	35.64	72900	2.5		
49	4300	29.95	73400	3.0		

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用 系数 Service factor f_a	机型号 Model	电机 极数 Pole P
22kW						
531	395	2.76	1270	1.00	RX RXF	87 87
590	355	2.48	1710	1.15		
680	310	2.15	2160	1.25		
760	275	1.93	2450	1.30		
916	230	1.60	2750	1.35		
1055	200	1.39	3030	1.45		
30kW						
14	20900	107.49	120000	0.85	R RF	167 167
16	18200	93.19	120000	1.00		
18	16200	82.91	120000	1.10		
20	14400	73.70	120000	1.25	R RF	167 167
22	13100	67.40	120000	1.35		
25	11400	58.65	120000	1.55		
28	10100	51.76	120000	1.80		
33	8740	44.87	120000	2.1		
37	7780	39.92	120000	2.3		
43	6710	34.41	120000	2.7		
53	5450	27.96	120000	3.3		
62	4620	23.71	120000	3.9		
18	16300	83.47	32400	0.80	R RF	147 147
20	14000	72.09	60400	0.95		
22	13100	66.99	62500	1.00		
24	11900	61.09	64700	1.10		
28	10300	52.87	67300	1.25	R RF	147 147
32	9090	46.65	69000	1.45		
36	7850	40.29	70500	1.65		
41	6950	35.64	71400	1.85		
49	5840	29.95	72300	2.2		
61	4710	24.19	73100	2.5		
72	3980	20.44	73600	3.0	R RF	147 147
82	3510	18.04	73800	3.0		
94	3050	15.64	74000	4.3		
29	9910	50.86	35800	0.80	R RF	137 137
33	8650	44.39	51200	0.90		
39	7340	37.65	54700	1.10		
45	6410	32.91	56400	1.25		
53	5420	27.83	57900	1.40		
61	4700	24.12	58800	1.70	R RF	137 137
67	4290	22.00	59200	1.85		
77	3710	19.04	59800	2.2		
88	3270	16.80	60100	2.4		
101	2830	14.51	59500	2.8	R RF	137 137
115	2500	12.83	58400	3.2		
136	2100	10.79	56600	3.8		
194	1480	7.59	53300	3.5		
230	1240	6.38	51300	4.1		
73	3910	20.07	17600	1.10	R RF	107 107
81	3550	18.21	17400	1.20		
94	3050	15.65	17100	1.40		
108	2660	13.66	16800	1.60		
127	2260	11.59	16300	1.90		
145	1970	10.13	15900	2.2		
172	1670	8.56	15400	2.6		
187	1530	7.86	15500	1.95		
221	1300	6.66	14900	2.3		
252	1140	5.82	14400	2.6		
299	960	4.92	13700	3.0		
101	2850	14.62	12000	0.80	R RF	97 97
119	2420	12.39	11900	0.90		
136	2110	10.83	11800	1.00		
158	1810	9.29	12300	1.10		
175	1640	8.39	12100	1.25		
207	1390	7.12	11700	1.45	R RF	97 97
237	1210	6.21	11400	1.55		
283	1010	5.20	10900	1.75		
327	880	4.50	10500	1.85		

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N · m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{Ra} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
30kW						
434	660	3.38	6370	1.25	RX 107 RXF 107	4
479	600	3.07	6310	1.40		
557	515	2.64	6180	1.60		
638	450	2.30	6050	1.85		
752	380	1.95	5870	2.0		
860	335	1.71	5720	2.1		
1020	280	1.44	5520	2.3		
503	570	2.92	3120	1.05	RX 97 RXF 97	4
556	515	2.64	3560	1.15		
656	435	2.24	4050	1.35		
751	380	1.96	4450	1.50		
898	320	1.64	4580	1.60		
1040	275	1.42	4450	1.65		
37kW						
16	22400	93.19	120000	0.80	R 167 RF 167	4
18	19900	82.91	120000	0.90		
20	17700	73.70	120000	1.00		
22	16200	67.40	120000	1.10		
25	14100	58.65	120000	1.30		
28	12400	51.76	120000	1.45		
33	10800	44.87	120000	1.65		
37	9600	39.92	120000	1.90		
43	8270	34.41	120000	2.2		
53	6720	27.96	120000	2.7		
48	7380	30.71	120000	1.35	R 167 RF 167	4
60	5900	24.57	120000	2.4		
67	5250	21.85	120000	2.5		
77	4580	19.03	120000	3.5		
87	4080	16.98	120000	3.7		
22	16100	66.99	35000	0.80	R 147 RF 147	4
24	14700	61.09	54200	0.90		
28	12700	52.87	63200	1.00		
32	11200	46.65	65900	1.15	R 147 RF 147	4
36	9680	40.29	68200	1.35		
41	8570	35.64	69700	1.50		
49	7200	29.95	71100	1.80		
61	5810	24.19	72400	2.0		
72	4910	20.44	73000	2.4	R 147 RF 147	4
82	4340	18.04	73400	2.4		
94	3760	15.64	73700	3.5		
106	3340	13.91	73900	3.8	R 147 RF 147	4
39	9050	37.65	49400	0.90	R 137 RF 137	4
45	7910	32.91	53600	1.00		
53	6690	27.83	55900	1.15		
61	5800	24.12	57300	1.40	R 137 RF 137	4
67	5290	22.00	58000	1.50		
77	4580	19.04	57800	1.75		
88	4040	16.80	57300	2.0		
101	3490	14.51	56600	2.3	R 137 RF 137	4
115	3080	12.83	55800	2.6		
136	2590	10.79	54400	3.1		
169	2090	8.71	52600	3.7		
194	1820	7.59	51900	2.8		
230	1530	6.38	50100	3.3		
285	1240	5.15	47800	3.7		
73	4820	20.07	16100	0.90	R 107 RF 107	4
81	4380	18.21	16100	1.00		
94	3760	15.65	15900	1.15		
108	3280	13.66	15700	1.30		
127	2790	11.59	15400	1.55		
145	2430	10.13	15100	1.75		
172	2060	8.56	14700	2.1		
187	1890	7.86	15000	1.55		
221	1600	6.66	14400	1.85		
252	1400	5.82	14000	2.1		
299	1180	4.92	13400	2.5		

输出 转速 Output speed n _s [r/min]	输出 转矩 Output torque M _s [N · m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F _{ra} [N]	使用 系数 Service factor f _s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
37kW						
434	810	3.38	4470	1.00	RX RXF	107 107
479	740	3.07	4950	1.10		
557	635	2.64	5530	1.30		
638	555	2.30	5610	1.50		
752	470	1.95	5490	1.65		
860	410	1.71	5370	1.70		
1020	345	1.44	5220	1.85		
45kW						
20	21500	73.77	120000	0.85	R RF	167 167
22	19700	67.40	120000	0.90		
25	17100	58.65	120000	1.05		
28	15100	51.76	120000	1.20		
33	13100	44.87	120000	1.35	R RF	167 167
37	11700	39.92	120000	1.55		
43	10100	34.41	120000	1.80		
53	8170	27.96	120000	2.2		
62	6930	23.71	120000	2.6		
48	8980	30.71	120000	1.10	R RF	167 167
60	7180	24.57	120000	1.95		
67	6390	21.85	120000	2.0		
77	5560	19.03	120000	2.9		
87	4960	16.98	120000	3.0		
28	15500	52.87	44400	0.85	R RF	147 147
32	13600	46.65	61300	0.95		
36	11800	40.29	65000	1.10		
41	10400	35.64	67200	1.25		
49	8760	29.95	69400	1.50		
61	7070	24.19	71300	1.70		
72	5970	20.44	72200	2.0	R RF	147 147
82	5270	18.04	72800	2.0		
94	4570	15.64	73200	2.8		
106	4070	13.91	73500	3.1		
123	3510	11.99	73800	3.7		
203	2120	7.25	74300	4.1		
45	9620	32.91	41700	0.85		
53	8130	27.83	51200	0.95		
61	7050	24.12	52400	1.15	R RF	137 137
67	6430	22.00	52900	1.25		
77	5570	19.04	53300	1.45		
88	4910	16.80	53400	1.65		
101	4240	14.51	53200	1.90	R RF	137 137
115	3750	12.83	52800	2.1		
136	3150	10.79	51900	2.5		
169	2550	8.71	50500	3.1		
194	2220	7.59	50200	2.3		
230	1860	6.38	48700	2.7		
285	1510	5.15	46700	3.0		
94	4580	15.65	14600	0.95	R RF	107 107
108	3990	13.66	14600	1.10		
127	3390	11.59	14400	1.25		
145	2960	10.13	14300	1.45		
172	2500	8.56	14000	1.70		
187	2300	7.86	14400	1.30		
221	1950	6.66	14000	1.50		
252	1700	5.82	13600	1.75		
299	1440	4.92	13100	2.0		
434	990	3.38	1360	0.85	RX RXF	107 107
479	900	3.07	2080	0.90		
557	770	2.64	2970	1.10		
638	675	2.30	3640	1.25		
752	570	1.95	4200	1.35		
860	500	1.71	4540	1.40		
1020	420	1.44	4880	1.55		

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
90kW						
60	14300	24.57	120000	1.00	R 167	4
68	12700	21.85	120000	1.00	RF 167	4
78	11100	19.03	120000	1.45		
87	9860	16.98	120000	1.50		
102	8410	14.48	117300	2.1	R 167	4
123	6960	11.99	113500	2.4	RF 167	4
145	5940	10.24	110100	2.9		
72	11900	20.44	64800	1.00		
82	10500	18.04	67100	1.00	R 147	4
95	9080	15.64	69000	1.45	RF 147	4
106	8080	13.91	70200	1.55		
123	6960	11.99	71400	1.85		
152	5660	9.74	72500	2.3		
179	4800	8.26	73000	2.7	R 147	4
204	4210	7.25	70900	2.1	RF 147	4
251	3420	5.89	68300	2.5		
296	2900	5.00	66100	3.0		

输出 转速 Output speed n_2 [r/min]	输出 转矩 Output torque M_2 [N·m]	传动 比 Ratio i	径向 负荷 Permitted overhung load F_{ra} [N]	使用 系数 Service factor f_s	机型号 Model	电机 极数 Pole P
110kW						
53	19800	27.96	117100	0.90	R 167	4
63	16800	23.71	116900	1.05	RF 167	4
78	13500	19.03	115500	1.20		
87	12000	16.98	114300	1.25	R 167	4
103	10200	14.48	112200	1.75	RF 167	4
124	8480	11.99	109300	2.0		
145	7240	10.24	106500	2.3		
132kW						
63	20100	23.71	107900	0.90	R 167	4
					RF 167	4
78	16200	19.03	108300	1.00		
87	14400	16.98	107800	1.05	R 167	4
103	12300	14.48	106700	1.45	RF 167	4
124	10200	11.99	104700	1.65		
145	8690	10.24	102600	1.95		
160kW						
103	14900	14.48	99700	1.20	R 167	4
124	12300	11.99	98900	1.40	RF 167	4
145	10500	10.24	97600	1.60		

R27/37R17 R47R37 $n_2=1400$ r/min

R27/R17 130Nm				R37/R17 200Nm				R47R37 300Nm			
i	n_2 [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	i	n_2 [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	i	n_2 [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]
8612	0.16	130	4230	8595	0.16	200	4950	13598	0.10	300	5420
7425	0.19	130	4230	7411	0.19	200	4950	12472	0.11	300	5420
6921	0.20	130	4230	6907	0.20	200	4950	10619	0.13	300	5420
6050	0.23	130	4230	6038	0.23	200	4950	9155	0.15	300	5420
5217	0.27	130	4230	5206	0.27	200	4950	8534	0.16	300	5420
4661	0.30	130	4230	4654	0.30	200	4950	7460	0.19	300	5420
4073	0.34	130	4230	4065	0.34	200	4950	6993	0.20	300	5420
3516	0.40	130	4230	3658	0.38	200	4950	6171	0.23	300	5420
3160	0.44	130	4230	3154	0.44	200	4950	5624	0.25	300	5420
2763	0.51	130	4230	2757	0.51	200	4950	4849	0.29	300	5420
2414	0.58	130	4230	2409	0.58	200	4950	4520	0.31	300	5420
2110	0.66	130	4230	2106	0.66	200	4950	3951	0.35	300	5420
1862	0.75	130	4230	1856	0.75	200	4950	3704	0.38	300	5420
1822	0.77	130	4230	1818	0.77	200	4950	3268	0.43	300	5420
1625	0.86	130	4230	1622	0.86	200	4950	2898	0.48	300	5420
1580	0.89	130	4230	1576	0.89	200	4950	2856	0.49	300	5420
1464	0.96	130	4230	1431	0.98	200	4950	2625	0.53	300	5420
1434	0.98	130	4230	1359	1.0	200	4950	2598	0.54	300	5420
1270	1.1	130	4230	1267	1.1	200	4950	2463	0.57	300	5420
1254	1.1	130	4230	1251	1.1	200	4950	2383	0.59	300	5420
1101	1.3	130	4230	1099	1.3	200	4950	2246	0.62	300	5420
1100	1.3	130	4230	1098	1.3	200	4950	2029	0.69	300	5420
972	1.4	130	4230	970	1.4	200	4950	1948	0.72	300	5420
962	1.5	130	4230	960	1.5	200	4950	1821	0.77	300	5420
848	1.7	130	4230	847	1.7	200	4950	1749	0.80	300	5420
840	1.7	130	4230	839	1.7	200	4950	1630	0.86	300	5420
743	1.9	130	4230	741	1.9	200	4950	1573	0.89	300	5420
741	1.9	130	4230	740	1.9	200	4950	1425	0.98	300	5420
654	2.1	130	4230	653	2.1	200	4950	1336	1.0	300	5420
649	2.2	130	4230	647	2.2	200	4950	1193	1.2	300	5420
567	2.5	130	4230	577	2.4	200	4950	1179	1.2	300	5420
566	2.5	130	4230	566	2.5	200	4950	1074	1.3	300	5420
509	2.8	130	4230	508	2.8	200	4950	1020	1.4	300	5420
499	2.8	130	4230	498	2.8	200	4950	955	1.5	300	5420
440	3.2	130	4230	439	3.2	200	4950	927	1.5	300	5420
432	3.2	130	4230	431	3.2	200	4950	963	1.6	300	5420
387	3.6	130	4230	387	3.6	200	4950	904	1.7	300	5420
381	3.7	130	4230	378	3.7	200	4950	755	1.9	300	5420
339	4.1	130	4230	338	4.1	200	4950	708	2.0	300	5420
329	4.3	130	4230	328	4.3	200	4950	673	2.1	300	5420
296	4.7	130	4230	296	4.7	200	4950	624	2.2	300	5420
290	4.8	130	4230	289	4.8	200	4950	572	2.4	300	5420
259	5.4	130	4230	265	5.3	200	4950	554	2.5	300	5420
256	5.5	130	4230	259	5.4	200	4950	546	2.6	300	5420
229	6.1	130	4230	228	6.1	200	4950	510	2.7	300	5420
227	6.2	130	4230	226	6.2	200	4950	502	2.8	300	5420
203	6.9	130	4230	202	6.9	200	4950	471	3.0	300	5420
200	7.0	130	4230	199	7.0	200	4950	436	3.2	300	5420
179	7.8	130	4230	179	7.8	200	4950	429	3.3	300	5420
177	7.9	130	4230	172	8.1	200	4950	408	3.4	300	5420
166	8.4	130	4230	156	9.0	200	4950	372	3.8	300	5420
156	9.0	130	4230	150	9.3	200	4950	348	4.0	300	5420
150	9.3	130	4230	135	10	200	4950	344	4.1	300	5420
141	9.9	130	4230	130	11	200	4950	301	4.7	300	5420
135	10	130	4230	127	11	200	4950	255	5.5	300	5420
124	11	130	4230	124	11	200	4950	228	6.1	300	5420
118	12	130	4230	110	13	200	4950	195	7.2	300	5420
110	13	130	4230	104	13	200	4950	182	7.7	300	5420
104	13	130	4230	94	15	200	4950	154	9.1	300	5420
94	15	130	4230	90	16	200	4950	129	11	300	5420
90	16	130	4230					109	13	300	5420
								98	14	300	5420

R57/67/77R37 $n_1=1400$ r/min

R57R37 450Nm				R67R37 600Nm				R77R37 820Nm			
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]	i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{ra} [N]
14369	0.10	450	7110	15361	0.09	600	7170	16370	0.09	820	9920
12095	0.12	450	7110	12931	0.11	600	7170	15015	0.09	820	9920
10860	0.13	450	7110	11996	0.12	600	7170	13885	0.10	820	9920
9445	0.15	450	7110	10097	0.14	600	7170	12783	0.11	820	9920
8480	0.17	450	7110	9066	0.15	600	7170	11021	0.13	820	9920
7312	0.19	450	7110	7816	0.18	600	7170	9788	0.14	820	9920
6521	0.21	450	7110	6732	0.21	600	7170	8714	0.16	820	9920
5585	0.25	450	7110	5970	0.23	600	7170	7617	0.18	820	9920
4928	0.28	450	7110	5268	0.27	600	7170	6770	0.21	820	9920
4378	0.32	450	7110	4680	0.30	600	7170	5838	0.24	820	9920
3873	0.36	450	7110	4136	0.34	600	7170	5184	0.27	820	9920
3344	0.42	450	7110	3566	0.39	600	7170	4470	0.31	820	9920
2957	0.47	450	7110	3125	0.45	600	7170	3999	0.35	820	9920
2907	0.48	450	7110	2745	0.51	600	7170	3488	0.40	820	9920
2567	0.55	450	7110	2682	0.52	600	7170	3151	0.44	820	9920
2508	0.56	450	7110	2460	0.57	600	7170	3053	0.46	820	9920
2309	0.61	450	7110	2403	0.58	600	7170	2890	0.48	820	9920
2244	0.62	450	7110	2136	0.66	600	7170	2671	0.52	820	9920
1991	0.70	450	7110	2094	0.67	600	7170	2460	0.57	820	9920
1967	0.71	450	7110	1852	0.76	600	7170	2121	0.66	820	9920
1768	0.79	450	7110	1805	0.78	600	7170	2070	0.68	820	9920
1732	0.81	450	7110	1652	0.85	600	7170	1977	0.71	820	9920
1555	0.90	450	7110	1629	0.86	600	7170	1822	0.77	820	9920
1520	0.92	450	7110	1471	0.95	600	7170	1728	0.81	820	9920
1399	1.0	450	7110	1432	0.98	600	7170	1620	0.86	820	9920
1342	1.0	450	7110	1379	1.0	600	7170	1580	0.89	820	9920
1189	1.2	450	7110	1259	1.1	600	7170	1430	0.98	820	9920
1164	1.2	450	7110	1109	1.3	600	7170	1394	1.0	820	9920
1034	1.4	450	7110	1106	1.3	600	7170	1303	1.1	820	9920
1027	1.4	450	7110	956	1.5	600	7170	1124	1.2	820	9920
894	1.6	450	7110	891	1.6	600	7170	1084	1.3	820	9920
805	1.7	450	7110	836	1.7	600	7170	1047	1.3	820	9920
782	1.8	450	7110	750	1.9	600	7170	940	1.5	820	9920
683	2.0	450	7110	730	1.9	600	7170	915	1.5	820	9920
678	2.1	450	7110	646	2.2	600	7170	858	1.6	820	9920
604	2.3	450	7110	644	2.2	600	7170	821	1.7	820	9920
603	2.3	450	7110	574	2.4	600	7170	757	1.8	820	9920
537	2.6	450	7110	571	2.5	600	7170	731	1.9	820	9920
534	2.6	450	7110	495	2.8	600	7170	671	2.1	820	9920
471	3.0	450	7110	486	2.9	600	7170	646	2.1	820	9920
454	3.1	450	7110	443	3.2	600	7170	571	2.5	820	9920
410	3.4	450	7110	438	3.2	600	7170	560	2.6	820	9920
359	3.9	450	7110	388	3.6	600	7170	520	2.7	820	9920
357	3.9	450	7110	384	3.6	600	7170	488	2.9	820	9920
324	4.3	450	7110	359	3.9	600	7170	451	3.1	820	9920
319	4.4	450	7110	344	4.1	600	7170	436	3.2	820	9920
290	4.8	450	7110	310	4.5	600	7170	522	3.3	820	9920
273	5.1	450	7110	294	4.8	600	7170	373	3.8	820	9920
262	5.3	450	7110	264	5.3	600	7170	365	3.8	820	9920
246	5.7	450	7110	261	5.4	600	7170	327	4.3	820	9920
241	5.8	450	7110	235	6.0	600	7170	310	4.5	820	9920
220	6.4	450	7110	234	6.0	600	7170	289	4.8	820	9920
215	6.5	450	7110	201	7.0	600	7170	276	5.1	820	9920
188	7.4	450	7110	200	7.0	600	7170	260	5.4	820	9920
187	7.5	450	7110	181	7.7	600	7170	236	5.9	820	9920
164	8.5	450	7110	181	7.7	600	7170	224	6.2	820	9920
159	8.8	450	7110	176	8.0	600	7170	221	6.3	820	9920
146	9.6	450	7110	189	8.8	600	7170	197	7.1	820	9920
142	9.9	450	7110	158	8.9	600	7170	186	7.5	820	9920
134	10	450	7110					169	8.3	820	9920
								149	9.4	820	9920

R87/97R57, R107R77 $n_1=1400$ r/min

R87R571550Nm				R97R573000Nm				R107R774300Nm			
i	n _a [r/min]	M _{amax} [Nm]	F _{Ra} [N]	i	n _a [r/min]	M _{amax} [Nm]	F _{Ra} [N]	i	n _a [r/min]	M _{amax} [Nm]	F _{Ra} [N]
17452	0.08	1550	16900	21769	0.06	3000	19800	20018	0.07	4300	29500
15310	0.09	1550	16900	19332	0.07	3000	19800	17080	0.08	4300	29500
13813	0.10	1550	16900	17230	0.08	3000	19800	14936	0.09	4300	29500
12025	0.12	1550	16900	14999	0.09	3000	19800	12829	0.11	4300	29500
10549	0.13	1550	16900	13320	0.11	3000	19800	11256	0.12	4300	29500
9244	0.15	1550	16900	11156	0.13	3000	19800	9547	0.15	4300	29500
8109	0.17	1550	16900	10030	0.14	3000	19800	8618	0.16	4300	29500
7038	0.20	1550	16900	8706	0.16	3000	19800	7583	0.18	4300	29500
6174	0.23	1550	16900	7692	0.18	3000	19800	6743	0.21	4300	29500
5449	0.26	1550	16900	6708	0.21	3000	19800	5914	0.24	4300	29500
4831	0.29	1550	16900	5931	0.24	3000	19800	5168	0.27	4300	29500
4206	0.33	1550	16900	5161	0.27	3000	19800	4435	0.32	4300	29500
4020	0.35	1550	16900	4678	0.30	3000	19800	3918	0.36	4300	29500
3744	0.37	1550	16900	4559	0.31	3000	19800	3898	0.36	4300	29500
3703	0.38	1550	16900	4309	0.32	3000	19800	3432	0.41	4300	29500
3233	0.43	1550	16900	4004	0.35	3000	19800	3343	0.42	4300	29500
3182	0.44	1550	16900	3702	0.38	3000	19800	3039	0.46	4300	29500
2873	0.49	1550	16900	3481	0.40	3000	19800	3034	0.46	4300	29500
2770	0.51	1550	16900	3065	0.46	3000	19800	2688	0.52	4300	29500
2595	0.54	1550	16900	3019	0.46	3000	19800	2653	0.53	4300	29500
2518	0.56	1550	16900	2722	0.51	3000	19800	2839	0.60	4300	29500
2209	0.63	1550	16900	2668	0.62	3000	19800	2280	0.61	4300	29500
2129	0.66	1550	16900	2311	0.61	3000	19800	2067	0.69	4300	29500
1961	0.71	1550	16900	2245	0.62	3000	19800	1987	0.70	4300	29500
1930	0.73	1550	16900	2078	0.67	3000	19800	1827	0.77	4300	29500
1737	0.81	1550	16900	2016	0.69	3000	19800	1693	0.83	4300	29500
1733	0.81	1550	16900	1823	0.77	3000	19800	1599	0.88	4300	29500
1524	0.92	1550	16900	1733	0.81	3000	19800	1550	0.90	4300	29500
1489	0.94	1550	16900	1623	0.86	3000	19800	1407	1.0	4300	29500
1395	1.0	1550	16900	1583	0.88	3000	19800	1400	1.0	4300	29500
1303	1.1	1550	16900	1434	0.98	3000	19800	1226	1.1	4300	29500
1232	1.1	1550	16900	1396	1.0	3000	19800	1209	1.2	4300	29500
1145	1.2	1550	16900	1228	1.1	3000	19800	1104	1.3	4300	29500
1143	1.2	1550	16900	1207	1.2	3000	19800	1055	1.3	4300	29500
1037	1.4	1550	16900	1084	1.3	3000	19800	939	1.5	4300	29500
1008	1.4	1550	16900	1069	1.3	3000	19800	919	1.5	4300	29500
994	1.4	1550	16900	938	1.5	3000	19800	822	1.7	4300	29500
931	1.5	1550	16900	934	1.5	3000	19800	815	1.7	4300	29500
885	1.6	1550	16900	878	1.6	3000	19800	717	2.0	4300	29500
881	1.6	1550	16900	824	1.7	3000	19800	626	2.2	4300	29500
802	1.7	1550	16900	755	1.9	3000	19800	614	2.3	4300	29500
776	1.8	1550	16900	737	1.9	3000	19800	544	2.6	4300	29500
754	1.9	1550	16900	632	2.2	3000	19800	528	2.7	4300	29500
685	2.0	1550	16900	625	2.2	3000	19800	492	2.8	4300	29500
649	2.2	1550	16900	560	2.5	3000	19800	469	3.0	4300	29500
599	2.3	1550	16900	549	2.6	3000	19800	426	3.3	4300	29500
580	2.4	1550	16900	484	.9	3000	19800	417	3.4	4300	29500
538	2.6	1550	16900	466	3.0	3000	19800	377	3.7	4300	29500
525	2.7	1550	16900	431	3.2	3000	19800	369	3.8	4300	29500
472	3.0	1550	16900	420	3.3	3000	19800	325	4.3	4300	29500
456	3.1	1550	16900	379	3.7	3000	19800	323	4.3	4300	29500
400	3.5	1550	16900	370	3.8	3000	19800	285	4.9	4300	29500
398	3.5	1550	16900	349	4.0	3000	19800	284	4.9	4300	29500
361	3.9	1550	16900	336	4.2	3000	19800	256	5.5	4300	29500
352	4.0	1550	16900	297	4.7	3000	19800	253	5.5	4300	29500
305	4.6	1550	16900	296	4.7	3000	19800	220	6.4	4300	29500
300	4.7	1550	16900	270	5.2	3000	19800	214	6.5	4300	29500
268	5.2	1550	16900	249	5.6	3000	19800	193	7.3	4300	29500
256	5.5	1550	16900	234	6.0	3000	19800	187	7.5	4300	29500
236	5.9	1550	16900	227	6.2	3000	19800	172	8.1	4300	29500
232	6.0	1550	16900	209	6.7	3000	19800				
232	6.0	1550	16900	249	5.6	3000	19800				
209	6.7	1550	16900								
195	7.2	1550	16900								

R137/147R77,R147R87

$n_1=1400$ r/min


R137R77 8000Nm				R147R77 13000Nm				R147R87 13000Nm			
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
22203	0.06	8000	53400	23401	0.06	13000	62700	533	2.6	13000	62700
18945	0.07	8000	53400	21342	0.07	13000	62700	462	3.0	13000	62700
16565	0.08	8000	53400	18210	0.08	13000	62700	426	3.3	13000	62700
14777	0.09	8000	53400	15923	0.09	13000	62700	368	3.8	13000	62700
12921	0.11	8000	53400	14075	0.10	13000	62700	326	4.3	13000	62700
11712	0.12	8000	53400	12344	0.11	13000	62700	280	5.0	13000	62700
10573	0.13	8000	53400	11143	0.13	13000	62700	247	5.7	13000	62700
8784	0.16	8000	53400	9743	0.14	13000	62700	214	6.5	13000	62700
7479	0.19	8000	53400	8443	0.17	13000	62700	189	7.4	13000	62700
6559	0.21	8000	53400	7307	0.19	13000	62700	159	8.8	13000	62700
5834	0.24	8000	53400	6447	0.22	13000	62700				
5116	0.27	8000	53400	5568	0.25	13000	62700				
4709	0.30	8000	53400	4926	0.28	13000	62700				
4464	0.31	8000	53400	4325	0.32	13000	62700				
4017	0.35	8000	53400	3754	0.37	13000	62700				
3928	0.36	8000	53400	3302	0.42	13000	62700				
3514	0.40	8000	53400	2898	0.48	13000	62700				
3454	0.41	8000	53400	2555	0.55	13000	62700				
3338	0.42	8000	53400	2211	0.63	13000	62700				
2993	0.47	8000	53400	1951	0.72	13000	62700				
2929	0.48	8000	53400	1705	0.82	13000	62700				
2658	0.53	8000	53400	1536	0.91	13000	62700				
2484	0.56	8000	53400	1329	1.1	13000	62700				
2412	0.58	8000	53400	1166	1.2	13000	62700				
2242	0.62	8000	53400	1029	1.4	13000	62700				
2073	0.68	8000	53400	889	1.6	13000	62700				
1863	0.75	8000	53400	784	1.8	13000	62700				
1839	0.76	8000	53400	695	2.0	13000	62700				
1598	0.88	8000	53400	619	2.3	13000	62700				
1586	0.88	8000	53400	558	2.5	13000	62700				
1397	1.0	8000	53400	489	2.9	13000	62700				
1391	1.0	8000	53400	415	3.4	13000	62700				
1256	1.1	8000	53400								
1226	1.1	8000	53400								
1105	1.3	8000	53400								
1090	1.3	8000	53400								
1043	1.3	8000	53400								
951	1.5	8000	53400								
888	1.6	8000	53400								
831	1.7	8000	53400								
730	1.9	8000	53400								
699	2.0	8000	53400								
629	2.2	8000	53400								
609	2.3	8000	53400								
564	2.5	8000	53400								
560	2.5	8000	53400								
517	2.7	8000	53400								
490	2.9	8000	53400								
453	3.1	8000	53400								
428	3.3	8000	53400								
381	3.7	8000	53400								
376	3.7	8000	53400								
339	4.1	8000	53400								
323	4.3	8000	53400								
297	4.7	8000	53400								
291	4.8	8000	53400								
255	5.5	8000	53400								
223	6.3	8000	53400								
197	7.1	8000	53400								
175	8.0	8000	53400								

R167/97, R167R107


$n_1=1400$ r/min

R167R97 18000Nm				R167R107 18000Nm			
i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]	i	n_a [r/min]	M_{amax} [Nm]	F_{Ra} [N]
27001	0.05	18000	120000	3637	0.38	18000	120000
22482	0.06	18000	120000	3330	0.42	18000	120000
20002	0.07	18000	120000	2757	0.51	18000	120000
17361	0.08	18000	120000	2436	0.57	18000	120000
15446	0.09	18000	120000	2298	0.61	18000	120000
14051	0.10	18000	120000	2066	0.68	18000	120000
11812	0.12	18000	120000	1849	0.76	18000	120000
10509	0.13	18000	120000	1674	0.84	18000	120000
9631	0.15	18000	120000	1485	0.94	18000	120000
7749	0.18	18000	120000	1342	1.0	18000	120000
6894	0.20	18000	120000	1229	1.1	18000	120000
6077	0.23	18000	120000	1111	1.3	18000	120000
5407	0.26	18000	120000	950	1.5	18000	120000
4650	0.30	18000	120000	860	1.6	18000	120000
4129	0.34	18000	120000	763	1.8	18000	120000
3692	0.38	18000	120000	690	2.0	18000	120000
3099	0.45	18000	120000	585	2.4	18000	120000
2657	0.53	18000	120000	511	2.7	18000	120000
2333	0.60	18000	120000	446	3.1	18000	120000
2085	0.67	18000	120000	399	3.5	18000	120000
1877	0.75	18000	120000	361	3.9	18000	120000
1670	0.84	18000	120000	349	4.0	18000	120000
1438	0.97	18000	120000	328	4.3	18000	120000
1279	1.1	18000	120000	295	4.7	18000	120000
1123	1.2	18000	120000	291	4.8	18000	120000
999	1.4	18000	120000	270	5.2	18000	120000
861	1.6	18000	120000	264	5.3	18000	120000
760	1.8	18000	120000	229	6.1	18000	120000
656	2.1	18000	120000	227	6.2	18000	120000
579	2.4	18000	120000	200	7.0	18000	120000
503	2.8	18000	120000	198	7.0	18000	120000
432	3.2	18000	120000	169	8.3	18000	120000
376	3.7	18000	120000	168	8.3	18000	120000
335	4.2	18000	120000				
303	4.6	18000	120000				
279	5.0	18000	120000				


RX57





RX..S57




RXF57



电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one, the flange is required to be connected.




注: 详细尺寸见第75-77页
Note: For details, see pages 75-77




Ys电机机座号 Motor size 功率/4P Power/(KW)	63	71	80	90S	90L	100	112M	132S	
L3	223	245	275	304	328	350	380	425	
G	130	145	175	195	195	215	240	275	
L2	45	55	80	80	80	100	100	110	

注: "RX.." 表示RX、RXF Note: "RX.." mean RX、RXF


RX67





RX..S67




RXF67



电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one, the flange is required to be connected.




注: 详细尺寸见第75-77页
Note: For details, see pages 75-77




Ys电机机座号 Motor size 功率/4P Power/(KW)	63	71	80	90S	90L	100	112M	132S	132M	
L3	223	245	278	304	328	350	380	425	461	
G	130	145	175	195	195	215	240	275	275	
L2	45	55	80	80	80	100	100	110	110	

注: "RX.." 表示RX、RXF Note: "RX.." mean RX、RXF


R27




电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one, the flange is required to be connected.




RF27




R..S27



Φ160



R..27R17




注: 详细尺寸见第75-77页
Note: For details, see pages 75-77


Ys电机机座号 Motor size 功率/4P Power/(KW)	63	71	80	90S	90L	100	
L3	235	245	278	304	328	340	
G	130	145	175	195	195	215	
L2	45	92	80	80	80	80	

注: "R.." 表示R、RF Note: "R.." mean R、RF


R37




电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one, the flange is required to be connected.




RF37




R..S37



Φ200



R..37R17




注: 详细尺寸见第75-77页
Note: For details, see pages 75-77


Ys电机机座号 Motor size 功率/4P Power/(KW)	63	71	80	90S	90L	100L	
L3	235	245	278	304	328	340	
G	130	145	175	195	195	215	
L2	45	92	80	80	80	80	

注: "R.." 表示R、RF Note: "R.." mean R、RF



R47




电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one, the flange is required to be connected.




RF47



R..S47



R..47R37




注: 详细尺寸见第75-77页
Note: For details, see pages 75-77

Ys电机机座号 Motor size	63	71	80	90S	90L	100	112M	132S	
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	4.0	5.5	
L3	223	245	278	304	328	340	380	425	
G	130	145	175	195	195	215	240	275	
L2	45	55	80	80	80	100	100	110	


注: "R.." 表示R、RF

Note: "R.." mean R、RF



R57




电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one, the flange is required to be connected.




RF57



R..S57



R..57R37




注: 详细尺寸见第75-77页
Note: For details, see pages 75-77

Ys电机机座号 Motor size	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	
功率/4P Power/(KW)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	4.0	5.5	7.5	
L3	223	245	278	304	328	340	380	425	461	
G	130	145	175	195	195	215	240	275	275	
L2	45	55	80	80	80	100	100	110	110	


注: "R.." 表示R、RF

Note: "R.." mean R、RF


R67





电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one, the flange is required to be connected.




RF67



R..S67



R..67R37




注: 详细尺寸见第75-77页
Note: For details, see pages 75-77


Ys电机机座号 Motor size 功率/4P Power/(KW)	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	
L3	223	245	278	304	328	350	380	425	461	
G	130	145	175	195	195	215	240	275	275	
L2	45	55	80	80	80	100	100	110	110	

注: "R.." 表示R、RF Note: "R.." mean R、RF


R77





电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one, the flange is required to be connected.




RF77



R..S77



R..77R37




注: 详细尺寸见第75-77页
Note: For details, see pages 75-77


Ys电机机座号 Motor size 功率/4P Power/(KW)	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
L3	223	233	278	304	328	350	380	425	461	524
G	130	145	175	195	195	215	240	275	275	330
L2	45	55	80	80	80	100	100	110	110	133

注: "R.." 表示R、RF Note: "R.." mean R、RF


R107





电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one, the flange is required to be connected.



RF107



R..S107



R..107R77




注: 详细尺寸见第75-77页
Note: For details, see pages 75-77


Ys电机机座号 Motor size 功率/4P Power/(KW)	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	
L3	318	334	386	422	504	519	555	588	654	680	702	
G	215	240	275	275	330	330	380	380	420	470	470	
L2	100	100	110	110	133	133	133	133	135	143	143	

注: "R.." 表示R、RF Note: "R.." mean R、RF


R137





电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one, the flange is required to be connected.




RF137



R..S137



R..137R77




注: 详细尺寸见第75-77页
Note: For details, see pages 75-77


Ys电机机座号 Motor size 功率/4P Power/(KW)	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	
L3	388	424	476	519	555	588	654	680	702	771	
G	275	275	330	330	380	380	420	470	470	510	
L2	92	92	123	123	123	123	144	143	143	170	

注: "R.." 表示R、RF Note: "R.." mean R、RF



R147




电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one, the flange is required to be connected.




RF147



R..S147



R..147R87(R77)



	R..147R77组合	R..147R87组合
L	232	280


注: 详细尺寸见第75-77页
Note: For details, see pages 75-77

Ys电机机座号 Motor size 功率/4P Power/(KW)	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	280S	280M	
L3	567	602	583	616	654	674	696	775	845	845	
G	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580	
L2	125	125	125	125	147	162	162	170	170	170	


注: "R.." 表示R、RF

Note: "R.." mean R、RF



R167




电机需方配时或配特殊电机时需加联接法兰
When equipping the user's motor or the special one, the flange is required to be connected.




RF167



R..S167



R..167R97(R107)



	R..167R97组合	R..167R107组合
L	325	382


注: 详细尺寸见第75-77页
Note: For details, see pages 75-77

Ys电机机座号 Motor size 功率/4P Power/(KW)	160M	160L	180M	180L	200	225S	225M	250	280S	280M	315S	315M	315L
L3	567	602	635	666	642	669	691	770	828	879	1100	1130	1360
G	330	330	380	380	420	470	470	510	580	580	645	645	645
L2	125	125	125	125	147	145	145	170	170	170	-	-	-

注: "R.." 表示R、RF

Note: "R.." mean R、RF

R..AD..



		D	L	D1	L1	L3	L2	T	U	M
R..27 R..37	AD1	120	102	16	40	4	32	18	5	M5
	AD2		130	19	40	4	32	21.5	6	M6
	AD2	160	123	19	40	4	32	21.5	6	M6
	AD3		159	24	50	5	40	27	8	M8
R..77	AD2	200	116	19	40	4	32	21.5	6	M6
	AD3		151	24	50	5	40	27	8	M8
	AD4		224	38	80	5	70	41	10	M12
R..87	AD2	250	111	19	40	4	32	21.5	6	M6
	AD3		156	28	60	5	50	31	8	M10
	AD4		219	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		292	42	110	10	70	45	12	M16
R..97	AD3	300	151	28	60	5	50	31	8	M10
	AD4		214	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		287	42	110	10	70	45	12	M16
	AD6		327	48	110	10	80	51.5	14	M16
R..107	AD3	350	145	28	60	5	50	31	8	M10
	AD4		208	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		281	42	110	10	70	45	12	M16
	AD6		321	48	110	10	80	51.5	14	M16
R..137	AD4	400	201	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		274	42	110	10	70	45	12	M16
	AD6		314	48	110	10	80	51.5	14	M16
	AD7		308	55	110	10	90	59	16	M20
R..147	AD4	450	193	38	80	5	70	41	10	M12
	AD5		266	42	110	10	70	45	12	M16
	AD6		306	48	110	10	80	51.5	14	M16
	AD7		300	55	110	10	90	59	16	M20
R..167	AD5	550	258	42	110	10	70	45	12	M16
	AD6		298	48	110	10	80	51.5	14	M16
	AD7		292	55	110	10	90	59	16	M20
	AD8		374	70	140	15	110	74.5	20	M20

R..AM..





		Fig	B	E	F	A	G	S	L2	D	L	T1	U1
R..27 R..37	AM63	1	95	115	3.5	120	140	M8	45	11	23	12.8	4
	AM71 ¹⁾		110	130			160		92	14	30	16.3	5
	AM80 ¹⁾		130	165	4.5		200	M10	80	19	40	21.8	6
	AM90 ¹⁾									24	50	27.3	8
R..47 R..57 R..67	AM63	1	95	115	3.5	160	140	M8	45	11	23	12.8	4
	AM71		110	130			160		55	14	30	16.3	5
	AM80		130	165	4.5		200	M10	80	19	40	21.8	6
	AM90									24	50	27.3	8
	AM100 ¹⁾		180	215	5		250	M12	100	28	60	31.3	8
	AM112 ¹⁾												
R..77	AM63	1	95	115	3.5	200	140	M8	45	11	23	12.8	4
	AM71		110	130			160		55	14	30	16.3	5
	AM80		130	165	4.5		200	M10	80	19	40	21.8	6
	AM90									24	50	27.3	8
	AM100 ¹⁾		180	215	5		250	M12	100	28	60	31.3	8
	AM112 ¹⁾												
	AM132S ¹⁾		230	265	5		300	M12	110	38	80	41.3	10
	AM132M ¹⁾												
R..87	AM80	1	130	165	4.5	250	200	M10	80	19	40	21.8	6
	AM90		180	215	5		250		M12	100	28	60	31.3
	AM100							300		M12	110	38	80
	AM112												
	AM132S		230	265	5		300	M12	110	38	80	41.3	10
	AM132M												
	AM132ML		250	300	6		350	M16	133	42	110	45.3	12
	AN160 ¹⁾								48		51.8	14	
R..97	AM100	1	180	215	5	300	250	M12	100	28	60	31.3	8
	AM112		230	265			300		M12	110	38	80	41.3
	AM132S							350		M16	133	42	110
	AM132M		48	51.8	14								
	AM132ML		250	300	6		400	M16	135	55	59.3	16	
	AM160												
	AM180		300	350	7		450	M16	143	60	140	64.4	18
	AM200												
	AM225 ¹⁾	2	350	400									

1) 如果安装在BR系列脚安装方式的减速机上, 请检查尺寸G/2, 它可能已突出平面
Dimension G/2 May protrude past foot mounting surface if mounted on s foot-mounted gear unit, please check.

笔记:



此选型样册技术参数仅供参考，实际根据客户提供数据，
会出具相关的技术参数及尺寸！

公司名称：南京恒阳传动科技有限公司
地址：南京市浦口区汤泉街道泉东社区余冲组159号211室
电话/传真：025—83153182
手机号码：13814019693（微信同号）
邮箱：2360268721@qq.com
联系人：陈经理



网址：www.hcyd.com